



建物劣化調査表

	図面位置	場所	部位	不具合	備考
B-1	①	DS	壁	漏水痕あり	
B-2	②	前室B-3	壁	クラック（微量）有り	
B-3		前室B-3	壁	クラック（微量）有り	
B-4	③	建築設備室B-1	ダクトダンパ	腐蝕劣化	
B-5	④	前室B-1	床	クラック（微量）有り	
B-6	⑤	排水処理設備室1	天井	漏水痕あり	無機系排水処理水槽付近
B-7	⑥	排水処理設備室1	天井	漏水痕あり	無機系排水処理水槽付近
B-8	⑦	排水処理設備室1	天井	漏水痕あり	有機系排水接触酸化槽付近
B-9	⑧	排水処理設備室1	天井	漏水痕あり	有機系排水凝集沈殿槽付近
B-10	⑨	排水処理設備室1	天井	漏水痕あり	洗煙排水第一凝集沈殿槽付近
B-11	⑩	排水処理設備室1	天井	漏水痕あり	洗煙排水第二凝集沈殿槽付近
B-12	⑪	排水処理設備室1	壁	漏水痕あり	洗煙排水第二凝集沈殿槽付近
B-13	⑫	排水処理設備室1	天井	漏水痕あり	洗煙排水放流水槽 付近
B-14	⑬	排水処理設備室1	天井	漏水痕あり	純水廃液槽 付近
B-15	⑭	排水処理設備室1	天井	漏水痕あり	
B-16	⑮	メンテナンススペース	床	クラック（微量）有り	
B-17	⑯	メンテナンススペース	壁	漏水痕あり	ボイラープロー排水槽付近
B-18		メンテナンススペース	壁	漏水痕あり	ボイラープロー排水槽付近
B-19	⑰	ごみ汚水処理槽室	扉	腐蝕劣化	開閉不可
B-20	⑱	ごみ汚水処理槽室	壁	漏水痕あり	
B-21	⑲	排水処理設備室1	壁	漏水痕あり	
B-22	⑳	灰コンベヤ室	天井	漏水痕あり	ボイラ補給水槽上部
B-23	㉑	灰コンベヤ室	天井	漏水痕あり	主灰出しコンベヤ上部
B-24	㉒	灰コンベヤ室	天井	漏水痕あり	主灰出しコンベヤ上部
B-25	㉓	灰コンベヤ室	天井	漏水痕あり	主灰出しコンベヤ上部
B-26	㉔	灰コンベヤ室	天井	漏水痕あり	バイパスコンベヤ上部
B-27	㉕	灰コンベヤ室	天井	漏水痕あり	バイパスコンベヤ上部
B-28	㉖	灰溶融設備室1	天井	漏水痕あり	No.1ビット灰搬送コンベヤ上部
B-29		灰溶融設備室1	天井	漏水痕あり	No.1ビット灰搬送コンベヤ付近上部
B-30	㉗	灰溶融設備室1	天井	漏水痕あり	破砕機用ホイストレール付近上部
B-31		灰溶融設備室1	天井	漏水痕あり	破砕機用ホイストレール付近上部
B-32	㉘	灰溶融設備室1	壁面	漏水痕あり	空気管格納箱から柱まで横に漏水痕
B-33	㉙	灰溶融設備室1	床	鉄筋架台露出	
B-34		灰溶融設備室1	床	鉄筋架台露出	
B-35	㉚	灰溶融設備室1	壁面	漏水痕あり	
B-36	㉛	灰溶融設備室1	床	鉄筋架台露出	
B-37	㉜	灰溶融設備室1	床	鉄筋架台露出	
B-38	㉝	溶融炉機器冷却水揚水ポンプ室	天井	クラック有り	マシンハッチ腐蝕
B-39	㉞	スラグ排水ビット室	扉	開閉不能	
B-40	㉟	階段9	床	クラック有り	
B-41		階段9	床	クラック有り	
B-42		階段9	床	クラック有り	
B-43	㊱	建築設備室B-1	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
1F-1	①	排水処理制御室	床	クラック有り	
1F-2	②	炉室	天井	漏水痕有り	
1F-3	③	湿式ガス洗浄装置室	壁	クラック有り	3号炉PH測定器下
1F-4	④	前室1-2	鋼製扉	開閉不良	床面に引っ掛かり
1F-5	⑤	前室1-3	鋼製扉	開閉不良	
1F-6	⑥	スラグビット	配管	配管腐蝕	雑用空気配管、プラント用水配管
1F-7	⑦	ボイラ用ポンプ室	床	防水仕上げの劣化	床全面の防水改修
1F-8	⑧	排水処理設備室2	床	防水仕上げの劣化	床全面の防水改修
1F-9	⑨	建築設備室1-2	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
1F-10	⑩	炉用油圧装置室	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
1F-11	⑪	雑用空気圧縮機室	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
1F-12	⑫	計装用空気圧縮機室	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
1F-13	⑬	誘引通風機室	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
2F-1	①	プラットホーム	基礎	鉄筋露出	
2F-2	②	プラットホーム	基礎	クラック有り	
2F-3	③	プラットホーム	基礎	クラック有り	
2F-4	④	プラットホーム	基礎	クラック有り	

2F-5	⑤	プラットホーム	基礎	クラック有り	
2F-6	⑥	プラットホーム	基礎	クラック有り	
2F-7	⑦	プラットホーム	基礎	クラック有り	
2F-8	⑧	プラットホーム	基礎	クラック有り	
2F-9	⑨	プラットホーム	基礎	クラック有り	
2F-10	⑩	プラットホーム	天井	雨漏り	
2F-11	⑪	プラットホーム	アルミ製ガラリ	防虫ネット一部無し	
2F-12	⑫	ホール2-1	床	塗床材の剥がれあり	
2F-13	⑬	前室2-2	床	塗床材の剥がれあり	
2F-14	⑭	ホール2-2	床	塗床材の剥がれあり	
2F-15	⑮	自家用発電機室	床	塗床材の剥がれあり	
2F-16	⑯	建築設備室2-1	床	クラック有り	
2F-17	⑰	チャンバー室2	壁	吸音材の剥がれあり	
2F-18	⑱	建築設備室2-3	ダクト、配管等	腐蝕劣化	
2F-19	⑲	スラグ等搬出場上部	床	穴あり	
2F-20	⑳	スラグクレーン	ガラリ	腐蝕劣化	
2F-21	㉑	プラットホーム	床	防水仕上の劣化	床全面の防水改修
2F-22	㉒	投入扉油圧ユニット室	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
2F-23	㉓	建築設備室2-2	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
2F-24	㉔	チャンバー室3	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
2F-25	㉕	建築設備室2-3	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
2F-26	㉖	サイロ室	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
2F-27	㉗	煙道室	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
3F-1	①	男子浴室	タイル壁	タイル浮き	
3F-2	②	男子浴室	ダクト	内部ダクト錆び	
3F-3	③	見学者通路	床	擦り痕	自家用発電機室上部入口
3F-4	④	見学者通路	床	擦り痕	プラットホーム監視室入口
3F-5	⑤	見学者通路	天井	クラック有り	
3F-6	⑥	自家用発電機室上部	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
3F-7	⑦	自家用発電機室上部	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
3F-8	⑧	自家用発電機室上部	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
3F-9	⑨	自家用発電機室上部	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
3F-10	⑩	自家用発電機室上部	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
3F-11	⑪	3階委託事務所	天井	水漏れ痕汚れ	
3F-12	⑫	3階委託事務所	天井	水漏れ痕汚れ	
3F-13	⑬	3階委託事務所	天井	水漏れ痕汚れ	
3F-14	⑭	チャンバー室4	壁、天井	ガラスウールはがれ	
3F-15	⑮	排ガス処理スペース	天井	雨漏り	1号2号脱硝反応塔間
3F-16	⑯	排ガス処理スペース	天井	雨漏り	2号脱硝反応塔上部
3F-17	⑰	排ガス処理スペース	天井	雨漏り	
3F-18	⑱	オーバーホール倉庫屋根	防水シート	防水シート劣化	
3F-19	⑲	ガスタービン吸気スペース	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
4F-1	①	階段2	壁	クラック有り	4.5階～5階の間
4F-2	②	ホール4-1	サッシ	雨漏り	
4F-3	③	脱臭装置室	壁	雨漏り	
4F-4		脱臭装置室	天井	雨漏り	
4F-5	④	脱臭装置室	天井	雨漏り	
4F-6	⑤	前室4-3	床	擦り傷	
4F-7		前室4-3	床	塗床材の剥がれあり	
4F-8	⑥	補助ボイラー室	壁	クラック有り	
4F-9	⑦	廊下	天井	水漏れ（結露）痕	
4F-10	⑧	屋根	基礎	基礎鉄筋露出、フッ素樹脂塗装鋼板腐蝕	
4F-11	⑨	屋根	壁	フッ素樹脂塗装鋼板腐蝕	
4F-12	⑩	建築設備室4-1	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
4F-13	⑪	チャンバー室6	壁	ガラスウールはがれ	ガラスウール貼替
4F-14	⑫	チャンバー室7	壁	クラック有り	
4F-15	⑬	チャンバー室8	壁	クラック有り	
4F-16	⑭	チャンバー室8	銅製扉	開閉不具合（閉不可）	
4F-17	⑮	建築設備室4-2	床	基礎鉄筋露出	
4F-18	⑯	溶融誘引通風機室	壁	レースウェイ腐蝕	
4F-19	⑰	蒸気復水器置場	壁	剥落痕	
4F-20	⑱	蒸気復水器置場	壁	剥落痕	
4F-21	⑲	蒸気復水器置場	壁	剥落痕	
4F-22	㉑	脱臭装置室	扉	開閉不可	

4F-23	㉑	屋根	壁	フッ素樹脂塗装鋼板腐蝕	
4F-24	㉒	屋根	壁	クラック有り	
4F-25	㉓	建築設備室4-3	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
5F-1	①	見学者ホール2	フローリング	劣化	
5F-2	②	屋根	壁	腐蝕	
5F-3	③	屋根	5.5階 庇	腐蝕	
5F-4	④	廊下	壁	クラック有り	
5F-5	⑤	機器冷却水冷却塔置場	壁	クラック有り	
5F-6	⑥	水砕水冷却塔	壁	剥落痕	
5F-7	⑦	排ガス処理スペース上部	壁	漏水痕	
5F-8	⑧	階段5	天井	雨漏り、化粧石膏ボード損傷あり	
5F-9	⑨	建築設備5-1	壁	グラスウールはがれ	
PH1-1	①	ホールP-1	天井	雨漏り、化粧石膏ボード損傷あり	
PH1-2	②	EV機械室2	天井	雨漏り	
PH1-3		EV機械室2	天井	雨漏り	
PH1-4	③	階段2	天井	雨漏り	
PH1-5	④	前室P-2	天井	雨漏り、化粧石膏ボード損傷あり	
PH1-6	⑤	建築設備室P-2	天井	雨漏り	
PH1-7	⑥	建築設備室P-2	天井	雨漏り	
PH1-8		建築設備室P-2	天井	雨漏り	
PH1-9	⑦	前室P-4	壁	雨漏り	コンクリート爆裂痕より漏水あり
PH1-10	⑧	建築設備室P-3	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
PH2-1	①	屋上屋根	庇	錆び	
PH2-2	②	屋上屋根	庇	錆び	
PH2-3	③	屋上屋根	庇	錆び	
PH2-4	④	屋上屋根	庇	錆び	
PH2-5	⑤	屋上屋根	シート防水	裂け目あり	
PH2-6	⑥	屋上屋根	シート防水	シート防水捲れ	
PH2-7	⑦	屋上屋根	壁	石膏板剥離	
PH2-8	⑧	ベンチレーター	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
PH2-9	⑨	ベンチレーター	壁	グラスウールはがれ	グラスウール貼替
PH2-10	⑩	屋上屋根	壁	防水シート劣化あり	
PH2-11	⑪	屋上屋根	基礎コンクリート	クラック有り	



地階平面図

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-1		場所	DS
		図面位置	①
		部位	壁
		不具合	配管内部より 漏水痕あり
		備考	
B-2		場所	前室B-3
		図面位置	②
		部位	壁
		不具合	クラック（微量）有り
		備考	
B-3		場所	前室B-3
		図面位置	②
		部位	壁
		不具合	クラック（微量）有り
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-4		場所	建築設備室B-1
		図面位置	③
		部位	ダクトダンパ
		不具合	腐蝕劣化
		備考	
B-5		場所	前室B-1
		図面位置	④
		部位	床
		不具合	クラック（微量）有り
		備考	
B-6		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑤
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	無機系排水処理水槽付近

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-7		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑥
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	無機系排水処理水槽付近
B-8		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑦
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	有機系排水接触酸化槽付近
B-9		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑧
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	有機系排水凝集沈殿槽付近

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-10		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑨
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	洗煙排水第一凝集沈殿槽付近
B-11		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑩
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	洗煙排水第二凝集沈殿槽付近
B-12		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑪
		部位	壁
		不具合	漏水痕あり
		備考	洗煙排水第二凝集沈殿槽付近

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-13		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑫
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	洗煙排水放流水槽 付近
B-14		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑬
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	純水廃液槽 付近
B-15		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑭
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	


建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-16		場所	メンテナンススペース
		図面位置	⑮
		部位	床
		不具合	クラック（微量）有り
		備考	
B-17		場所	メンテナンススペース
		図面位置	⑯
		部位	壁
		不具合	漏水痕あり
		備考	ボイラーブロー排水槽付近
B-18		場所	メンテナンススペース
		図面位置	⑯
		部位	壁
		不具合	漏水痕あり
		備考	ボイラーブロー排水槽付近

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-19		場所	ごみ污水处理槽室
		図面位置	⑰
		部位	扉
		不具合	腐蝕劣化
		備考	開閉不可
B-20		場所	ごみ污水处理槽室
		図面位置	⑱
		部位	壁
		不具合	漏水痕あり
		備考	
B-21		場所	排水処理設備室1
		図面位置	⑲
		部位	壁
		不具合	漏水痕あり
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-22		場所	灰コンベヤ室
		図面位置	㊶
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	ボイラ補給水槽上部
B-23		場所	灰コンベヤ室
		図面位置	㊶
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	主灰出しコンベヤ上部
B-24		場所	灰コンベヤ室
		図面位置	㊶
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	主灰出しコンベヤ上部

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-25		場所	灰コンベヤ室
		図面位置	㊸
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	主灰出しコンベヤ上部
B-26		場所	灰コンベヤ室
		図面位置	㊹
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	バイパスコンベヤ上部
B-27		場所	灰コンベヤ室
		図面位置	㊺
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	バイパスコンベヤ上部


建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-28		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	②⑥
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	No.1ピット灰搬送コンベヤ上部
B-29		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	②⑥
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	No.1ピット灰搬送コンベヤ 付近上部
B-30		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	②⑦
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	破砕機用ホイスレール 付近上部

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-31		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	②⑦
		部位	天井
		不具合	漏水痕あり
		備考	破砕機用ホイストレール 付近上部
B-32		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	②⑧
		部位	壁面
		不具合	漏水痕あり
		備考	空気管格納箱から柱まで 横に漏水痕
B-33		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	②⑨
		部位	床
		不具合	鉄筋架台露出
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-34		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	㊸
		部位	床
		不具合	鉄筋架台露出
		備考	
B-35		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	㊸
		部位	壁面
		不具合	漏水痕あり
		備考	
B-36		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	㊸
		部位	床
		不具合	鉄筋架台露出
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階

B-37		場所	灰溶融設備室1
		図面位置	③②
		部位	床
		不具合	鉄筋架台露出
		備考	
B-38		場所	溶融炉機器冷却水揚水ポンプ室
		図面位置	③③
		部位	天井
		不具合	クラック有り
		備考	マシンハッチ腐蝕
B-39		場所	スラグ排水ピット室
		図面位置	③④
		部位	扉
		不具合	開閉不能
		備考	


建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 地階


B-40		場所	階段9
		図面位置	㊦
		部位	床
		不具合	クラック有り
		備考	
B-41		場所	階段9
		図面位置	㊦
		部位	床
		不具合	クラック有り
		備考	
B-42		場所	階段9
		図面位置	㊦
		部位	床
		不具合	クラック有り
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 地階

B-43		場所	建築設備室B-1
		図面位置	③⑥
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替



1階平面図



建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 1F


1F-1		場所	排水処理制御室
		図面位置	①
		部位	床
		不具合	クラック有り
		備考	
1F-2		場所	炉室
		図面位置	②
		部位	天井
		不具合	漏水痕有り
		備考	
1F-3		場所	湿式ガス洗浄装置室
		図面位置	③
		部位	壁
		不具合	クラック有り
		備考	3号炉PH測定器下

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 1F

1F-4		場所	前室1-2
		図面位置	④
		部位	鋼製扉
		不具合	開閉不良
		備考	床面に引っ掛かり
1F-5		場所	前室1-3
		図面位置	⑤
		部位	鋼製扉
		不具合	開閉不良
		備考	
1F-6		場所	スラグピット
		図面位置	⑥
		部位	配管
		不具合	配管腐蝕
		備考	雑用空気配管 プラント用水配管



建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 1F

1F-7		場所	ボイラ用ポンプ室
		図面位置	⑦
		部位	床
		不具合	防水仕上の劣化
		備考	床全面の防水改修
1F-8		場所	排水処理設備室2
		図面位置	⑧
		部位	床
		不具合	防水仕上の劣化
		備考	床全面の防水改修
1F-9		場所	建築設備室1-2
		図面位置	⑨
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替


建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 1F


1F-10		場所	炉用油圧装置室
		図面位置	⑩
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
1F-11		場所	雑用空気圧縮機室
		図面位置	⑪
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
1F-12		場所	計装用空気圧縮機室
		図面位置	⑫
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 1F

1F-13		場所	誘引通風機室
		図面位置	⑬
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替



2階平面図



中2階平面図

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 2F

2F-1		場所	プラットフォーム
		図面位置	①
		部位	基礎
		不具合	鉄筋露出
		備考	
2F-2		場所	プラットフォーム
		図面位置	②
		部位	基礎
		不具合	クラック有り
		備考	
2F-3		場所	プラットフォーム
		図面位置	③
		部位	基礎
		不具合	クラック有り
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 2F

2F-4		場所	プラットホーム
		図面位置	④
		部位	基礎
		不具合	クラック有り
		備考	
2F-5		場所	プラットホーム
		図面位置	⑤
		部位	基礎
		不具合	クラック有り
		備考	
2F-6		場所	プラットホーム
		図面位置	⑥
		部位	基礎
		不具合	クラック有り
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 2F

2F-7		場所	プラットホーム
		図面位置	⑦
		部位	基礎
		不具合	クラック有り
		備考	
2F-8		場所	プラットホーム
		図面位置	⑧
		部位	基礎
		不具合	クラック有り
		備考	
2F-9		場所	プラットホーム
		図面位置	⑨
		部位	基礎
		不具合	クラック有り
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 2F

2F-10		場所	プラットホーム
		図面位置	⑩
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	
2F-11		場所	プラットホーム
		図面位置	⑪
		部位	アルミ製ガラリ
		不具合	防虫ネット一部無し
		備考	
2F-12		場所	ホール2-1
		図面位置	⑫
		部位	床
		不具合	塗床材の剥がれあり。
		備考	


建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 2F

2F-13		場所	前室2-2
		図面位置	⑬
		部位	床
		不具合	塗床材の剥がれあり。
		備考	
2F-14		場所	ホール2-2
		図面位置	⑭
		部位	床
		不具合	塗床材の剥がれあり。
		備考	
2F-15		場所	自家用発電機室
		図面位置	⑮
		部位	床
		不具合	塗床材の剥がれあり。
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 2F

2F-16		場所	建築設備室2-1
		図面位置	⑩
		部位	床
		不具合	クラック有り
		備考	
2F-17		場所	チャンバー室2
		図面位置	⑪
		部位	壁
		不具合	吸音材の剥がれあり。
		備考	
2F-18		場所	建築設備室2-3
		図面位置	⑫
		部位	ダクト、配管等
		不具合	腐蝕劣化
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 2F

2F-19		場所	スラグ等搬出場上部
		図面位置	①⑨
		部位	床
		不具合	穴あり
		備考	
2F-20		場所	スラグクレーン
		図面位置	②⑩
		部位	ガラリ
		不具合	腐蝕劣化
		備考	
2F-21		場所	プラットフォーム
		図面位置	②⑪
		部位	床
		不具合	防水仕上の劣化
		備考	床全面の防水改修

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 2F

2F-22		場所	投入扉油圧ユニット室
		図面位置	②②
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
2F-23		場所	建築設備室2-2
		図面位置	②③
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
2F-24		場所	チャンバー室3
		図面位置	②④
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 2F

2F-25		場所	建築設備室2-3
		図面位置	②⑤
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
2F-26		場所	サイロ室
		図面位置	②⑥
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
2F-27		場所	煙道室
		図面位置	②⑦
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 3F

3F-1		場所	男子浴室
		図面位置	①
		部位	タイル壁
		不具合	タイル浮き
		備考	
3F-2		場所	男子浴室
		図面位置	②
		部位	ダクト
		不具合	内部ダクト錆び
		備考	
3F-3		場所	見学者通路
		図面位置	③
		部位	床
		不具合	擦り痕
		備考	自家用発電機室上部入口

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 3F

3F-4		場所	見学者通路
		図面位置	④
		部位	床
		不具合	擦り痕
		備考	プラットホーム監視室入口
3F-5		場所	見学者通路
		図面位置	⑤
		部位	天井
		不具合	クラック有り
		備考	
3F-6		場所	自家用発電機室上部
		図面位置	⑥
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 3F

3F-7		場所	自家用発電機室上部
		図面位置	⑦
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
3F-8		場所	自家用発電機室上部
		図面位置	⑧
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
3F-9		場所	自家用発電機室上部
		図面位置	⑨
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 3F

3F-10		場所	自家用発電機室上部
		図面位置	⑩
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
3F-11		場所	3階委託事務所
		図面位置	⑪
		部位	天井
		不具合	水漏れ痕汚れ
		備考	
3F-12		場所	3階委託事務所
		図面位置	⑫
		部位	天井
		不具合	水漏れ痕汚れ
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 3F

3F-13		場所	3階委託事務所
		図面位置	⑬
		部位	天井
		不具合	水漏れ痕汚れ
		備考	
3F-14		場所	チャンバー室4
		図面位置	⑭
		部位	壁、天井
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
3F-15		場所	排ガス処理スペース
		図面位置	⑮
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	1号2号脱硝反応塔間 (写真は5階から撮影)


建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 3F

3F-16		場所	排ガス処理スペース
		図面位置	⑩
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	2号脱硝反応塔上部
3F-17		場所	排ガス処理スペース
		図面位置	⑪
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	
3F-18		場所	オーバーホール倉庫屋根
		図面位置	⑫
		部位	防水シート
		不具合	防水シート劣化
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 3F

3F-19		場所	ガスタービン吸気スペース
		図面位置	⑭
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 4F

4F-1		場所	階段2
		図面位置	①
		部位	壁
		不具合	クラック有り
		備考	4.5階～5階の間
4F-2		場所	ホール4-1
		図面位置	②
		部位	サッシ
		不具合	雨漏り
		備考	
4F-3		場所	脱臭装置室
		図面位置	③
		部位	壁
		不具合	雨漏り
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 4F

4F-4		場所	脱臭装置室
		図面位置	③
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	
4F-5		場所	脱臭装置室
		図面位置	④
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	
4F-6		場所	前室4-3
		図面位置	⑤
		部位	床
		不具合	擦り傷
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 4F

4F-7		場所	前室4-3
		図面位置	⑤
		部位	床
		不具合	塗床材の剥がれあり
		備考	
4F-8		場所	補助ボイラー室
		図面位置	⑥
		部位	壁
		不具合	クラック有り
		備考	
4F-9		場所	廊下
		図面位置	⑦
		部位	天井
		不具合	水漏れ（結露）痕
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 4F

4F-10		場所	屋根
		図面位置	⑧
		部位	基礎
		不具合	基礎鉄筋露出 フッ素樹脂塗装鋼板腐蝕
		備考	
4F-11		場所	屋根
		図面位置	⑨
		部位	壁
		不具合	フッ素樹脂塗装鋼板腐蝕
		備考	
4F-12		場所	建築設備室4-1
		図面位置	⑩
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 4F

4F-13		場所	チャンバー室6
		図面位置	⑪
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替
4F-14		場所	チャンバー室7
		図面位置	⑫
		部位	壁
		不具合	クラック有り
		備考	
4F-15		場所	チャンバー室8
		図面位置	⑬
		部位	壁
		不具合	クラック有り
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 4F

4F-16		場所	チャンバー室8
		図面位置	⑭
		部位	鋼製扉
		不具合	開閉不具合（閉不可）
		備考	
4F-17		場所	建築設備室4-2
		図面位置	⑮
		部位	床
		不具合	基礎鉄筋露出
		備考	
4F-18		場所	溶融誘引通風機室
		図面位置	⑯
		部位	壁
		不具合	レースウェイ腐蝕
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 4F


4F-19		場所	蒸気復水器置場
		図面位置	⑰
		部位	壁
		不具合	剥落痕
		備考	
4F-20		場所	蒸気復水器置場
		図面位置	⑱
		部位	壁
		不具合	剥落痕
		備考	
4F-21		場所	蒸気復水器置場
		図面位置	⑲
		部位	壁
		不具合	剥落痕
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 4F

4F-22		場所	脱臭装置室
		図面位置	⑳
		部位	扉
		不具合	開閉不可
		備考	
4F-23		場所	屋根
		図面位置	㉑
		部位	壁
		不具合	フッ素樹脂塗装鋼板腐蝕
		備考	
4F-24		場所	屋根
		図面位置	㉒
		部位	壁
		不具合	クラック有り
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 4F

4F-25		場所	建築設備室4-3
		図面位置	②③
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替



5階平面図

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 5階

5F-1		場所	見学者ホール2
		図面位置	①
		部位	フローリング
		不具合	劣化
		備考	
5F-2		場所	屋根
		図面位置	②
		部位	壁
		不具合	腐蝕 (フッ素樹脂塗装鋼板)
		備考	
5F-3		場所	屋根
		図面位置	③
		部位	5.5階 庇
		不具合	腐蝕
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 5階

5F-4		場所	廊下
		図面位置	④
		部位	壁
		不具合	クラック有り
		備考	
5F-5		場所	機器冷却水冷却塔置場
		図面位置	⑤
		部位	壁
		不具合	クラック有り
		備考	
5F-6		場所	水砕水冷却塔
		図面位置	⑥
		部位	壁
		不具合	剥落痕
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 5階

5F-7		場所	排ガス処理スペース上部
		図面位置	⑦
		部位	壁
		不具合	漏水痕
		備考	
5F-8		場所	階段5
		図面位置	⑧
		部位	天井
		不具合	雨漏り 化粧石膏ボード損傷あり
		備考	
5F-9		場所	
		図面位置	
		部位	
		不具合	
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 棟屋1階

PH1-1		場所	ホールP-1
		図面位置	①
		部位	天井
		不具合	雨漏り 化粧石膏ボード損傷あり
		備考	
PH1-2		場所	EV機械室2
		図面位置	②
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	
PH1-3		場所	EV機械室2
		図面位置	②
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	


建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 棟屋1階

PH1-4		場所	階段2
		図面位置	③
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	
PH1-5		場所	前室P-2
		図面位置	④
		部位	天井
		不具合	雨漏り 化粧石膏ボード損傷あり
		備考	
PH1-6		場所	建築設備室P-2
		図面位置	⑤
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	場所：P-2 照明安定器置場側


建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 棟屋1階

PH1-7		場所	建築設備室P-2
		図面位置	⑥
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	
PH1-8		場所	建築設備室P-2
		図面位置	⑥
		部位	天井
		不具合	雨漏り
		備考	
PH1-9		場所	前室P-4
		図面位置	⑦
		部位	壁
		不具合	雨漏り
		備考	コンクリート爆裂痕より 漏水あり

建物・建築設備 劣化物調査
工場棟 棟屋1階

PH1-10		場所	建築設備室P-3
		図面位置	⑧
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	グラスウール貼替



塔屋2階平面図・屋根伏図

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 棟屋2階

PH2-1		場所	屋上屋根
		図面位置	①
		部位	庇
		不具合	錆び
		備考	図面場所④-①
PH2-2		場所	屋上屋根
		図面位置	②
		部位	庇
		不具合	錆び
		備考	図面場所④-⑤
PH2-3		場所	屋上屋根
		図面位置	③
		部位	庇
		不具合	錆び
		備考	図面場所④-⑧

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 棟屋2階

PH2-4		場所	屋上屋根
		図面位置	④
		部位	庇
		不具合	錆び
		備考	図面場所⑩-⑪
PH2-5		場所	屋上屋根
		図面位置	⑤
		部位	シート防水
		不具合	裂け目あり
		備考	図面場所⑨～⑪-⑮～⑰
PH2-6		場所	屋上屋根
		図面位置	⑥
		部位	シート防水
		不具合	シート防水捲れ
		備考	

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 棟屋2階

PH2-7		場所	屋上屋根
		図面位置	⑦
		部位	壁
		不具合	石膏板剥離
		備考	
PH2-8		場所	ベンチレーター
		図面位置	⑧
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	写真は炉室より撮影 グラスウール貼替
PH2-9		場所	ベンチレーター
		図面位置	⑨
		部位	壁
		不具合	グラスウールはがれ
		備考	写真は炉室より撮影 グラスウール貼替

建物・建築設備 劣化物調査

工場棟 棟屋2階

PH2-10		場所	屋上屋根
		図面位置	⑩
		部位	壁
		不具合	防水シート劣化あり
		備考	水が入った事によりシートが浮いている。
PH2-11		場所	屋上屋根
		図面位置	⑪
		部位	基礎コンクリート
		不具合	クラック有り
		備考	