

124 千葉市 美浜区 真砂東小学校校区 通学路対策箇所図

位置図



<状況>

信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。

<対策前>



<対策後>



<対策内容>


ストップシートの設置(4か所)

<対策時期> 対策済

<状況>

車の交通量が多く、右左折車との接触の恐れがあり、危険を感じる。

<対策前>



<対策後>



<対策内容>

区画線の補修

<対策時期> 対策済

○ : 対策箇所



<状況>

自転車の通行量が多く、児童に接触する恐れがある。

<対策前>



<対策後>



<対策内容>

自転車に対する注意喚起路面標示シートの設置(4か所)

<対策時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」