

# その他の対策箇所一覧表

（各学校長からの安全対策の要望のうち、対策内容が明らかである「既存施設の補修」や「既に対策を予定している箇所」などにより、緊急合同点検を行わず対策を行う箇所）

|    | 学校名      | 箇所名・住所        | 通学路の状況                    | 対策内容                | 事業主体  | 実施時期  |
|----|----------|---------------|---------------------------|---------------------|-------|-------|
| 1  | 都小学校     | 中央区都町1129付近   | 通り抜け車両が多く危険               | 路面標示「学童注意」の設置       | 道路管理者 | 対策済   |
| 2  | 幸町第一小学校  | 美浜区幸町2-21付近   | 通り抜け車両が多く危険               | 路面標示「学童注意」の設置       | 道路管理者 | 対策済   |
| 3  | 磯辺第三小学校  | 美浜区磯辺1丁目26付近  | スクールゾーン標示が薄くなっている         | スクールゾーン標示の補修        | 道路管理者 | 対策済   |
| 4  | 幕張西小学校   | 美浜区幕張西2丁目7付近  | 隣接商店への車の出入りが多い            | 車止めの設置              | 道路管理者 | 対策済   |
| 5  | 幸第三小学校   | 美浜区幸町1丁目5付近   | 通学路に水が溜まり、車道を歩くことがあり危険    | 排水施設の補修             | 道路管理者 | 対策済   |
| 6  | 花見川第二小学校 | 花見川区花見川7-18付近 | 変則5差路のため危険                | 車道のカラー化             | 道路管理者 | 対策済   |
| 7  | 花園小学校    | 花見川区花園4-5付近   | スクールゾーン標示が薄くなっている         | スクールゾーン標示の補修        | 道路管理者 | 対策済   |
| 8  | 畑小学校     | 花見川区畑町1417付近  | スクールゾーン、ストップマーク標示が薄くなっている | スクールゾーン標示の補修        | 道路管理者 | 対策済   |
| 9  | 園生小学校    | 稲毛区小中台町309付近他 | 路面標示が薄くなっている              | スクールゾーン標示の設置、区画線の設置 | 道路管理者 | 対策済   |
| 10 | 山王小学校    | 稲毛区山王町97-3付近  | 歩車分離がなされていなく危険            | 路面標示「学童注意」の設置       | 道路管理者 | H26.3 |
| 11 | 千城小学校    | 若葉区大宮町2518付近  | スクールゾーン標示が薄くなっている         | スクールゾーン標示の補修        | 道路管理者 | 対策済   |
| 12 | 若松小学校    | 若葉区若松町1-1付近他  | 車の交通量が多く危険                | 交差点のカラー化            | 道路管理者 | 対策済   |
| 13 | 椎名小学校    | 緑区刈田子136付近    | 車の交通量が多く危険                | 路面標示「学童注意」の設置       | 道路管理者 | 対策済   |
| 14 | 誉田東小学校   | 緑区誉田町2丁目21付近  | 通り抜け車両が多く危険               | 路面標示「学童注意」の設置       | 道路管理者 | 対策済   |