

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
13	検見川小	花見川区検見川町5丁目1付近	道路の拡張工事中の道路であり、自動車及び児童の通行量が多いため危険を感じる	済	見守り活動の重点化	—	検見川・稲毛土地区画整理事務所管理区域のため申し送り	済	交通指導取締り
14	検見川小	花見川区検見川町5丁目1付近	降雨時に排水溝から雨水があふれ、よけて通行しなければならず、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	側溝の清掃	—	
15	畑小	千葉市花見川区畑町895	登校中の侵入車両が多くあり、道幅は狭く、グリーンベルトに重なるように通行する車両が多いため接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	—		済	標識補修
16	畑小	千葉市花見川区畑町1385-1	車両の抜け道となっており、道幅が狭く曲がりくねっており、交通量の多いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	済	路肩のカラー化	—	
21	花園小	花見川区朝日ヶ丘4丁目6付近道路	坂道になっているため、通過する車両や自転車の速度が速く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R7年度以降完了予定	自転車レーンの設置予定 R6年度 設計（自転車政策課） R7年度以降 工事（道路建設課）	済	標識補修
22	花園小	花見川区花園町バス通り	道幅が狭いが、バス通りとなっており、車両の抜け道ともなっているため交通量が多く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
23	犢橋小	花見川区犢橋町557付近 花見川消防署前セブンイレブン前交差点	交差点の視界が悪く、停止線の位置を超える車両が多く、歩行者の横断する方向をふさいでしまい危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	街頭活動（見守り）
24	犢橋小	花見川区千種町150-1付近 グループホームちぐさの家前道路	とびだし注意の路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		済	路面標示の補修	—	
25	犢橋小	花見川区千種町143-11付近	とびだし注意の路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		済	路面標示の補修	—	
26	幕張小	花見川区幕張町4-800-3付近	車両等の通行量が多く、注意喚起する表示の設置ないため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の設置	—	
27	幕張小	花見川区幕張町4-783	歩道と車道が交差する場所で道幅が狭く、滞留場所が狭いため車道に歩行者がはみ出てしまい、危険を感じる。	—		済	信号待ち待機場所の拡張 （道路計画課）	—	
64	宮野木小	稲毛区宮野木町1752付近 なみき通りに入る道路	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面標示の補修（停止線、止まれ）

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
65	宮野木小	稲毛区宮野木町1752付近 なみき通りに入る道路	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（停止線、止まれ）
66	宮野木小	稲毛区宮野木町1737付近 なみき通りに入る道路	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（停止線、止まれ）
67	宮野木小	稲毛区宮野木町1652付近 なみき通りに入る道路	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（停止線、止まれ）
68	宮野木小	稲毛区長沼町267付近 京葉銀行付近	路面標示（横断歩道）が薄くなり、運転手に横断歩道と認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（横断歩道）
69	宮野木小	稲毛区宮野木町1730付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（横断歩道）
70	宮野木小	稲毛区長沼町256付近 京成団地付近	路面標示（スクールゾーン）が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（スクールゾーン）	—	
71	宮野木小	稲毛区長沼町256付近	歩道が狭く、住宅の樹木が道路に侵食しているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
72	宮野木小	稲毛区長沼町257付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
73	宮野木小	稲毛区長沼町166付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（止まれ）
74	宮野木小	稲毛区長沼町173付近	抜け道となっており、交通量が多く、道路面標示が薄いことで、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（速度落とせ）	—	
75	宮野木小	稲毛区長沼町165付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（速度落とせ）	—	
76	宮野木小	稲毛区長沼町163付近 宮長公園付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（止まれ）

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
77	宮野木小	稲毛区宮野木町2112-19付近 聖イエス会千葉シャローム教会付近	路面標示（グリーンベルト）が薄くなり、運転手に認識されにくいいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
78	宮野木小	稲毛区宮野木町2122付近 宮の杜カエデ通り	歩道のインターロッキングブロックの浮きや破損がみられ、歩行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	JFE路盤のためJFEで補修	—	
79	宮野木小	稲毛区宮野木町2120付近 宮の杜カエデ通り	歩道のインターロッキングブロックの浮きや破損がみられ、歩行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	JFE路盤のためJFEで補修	—	
80	宮野木小	稲毛区宮野木町2120付近 宮の杜カエデ通り	歩道のインターロッキングブロックの浮きや破損がみられ、歩行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	JFE路盤のためJFEで補修	—	
81	宮野木小	稲毛区宮野木町2121付近 宮の杜カエデ通り	歩道のインターロッキングブロックの浮きや破損がみられ、歩行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	JFE路盤のためJFEで補修	—	
82	宮野木小	稲毛区宮野木町2142付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（飛び出し注意）	—	
83	宮野木小	稲毛区宮野木町1809付近 緑が丘公民館付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（止まれ）
84	宮野木小	稲毛区宮野木町1809付近 緑が丘公民館付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（停止線、止まれ）
89	西小中台小	西小中台団地信号付近	後続の車が赤信号でも突っ切ったり右左折してくるため通行や横断に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
90	西小中台小	花見川区宮野木台1-18付近	歩車分離されておらず、抜け道として通行する車両の速度が速いため通行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
91	さつきが丘東小	花見川区宮野木台3丁目2番付近	大型車両の通行も見られ抜け道となっていることから交通量が多いため通行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（学童注意） 路肩のカラー化	済	路面表示の補修（停止線、止まれ）
93	草野小	稲毛区長沼町119周辺交差点	見通しの悪い交差点で、車両の通行も多く、通行する際に車両と接触する危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修	—	

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
108	柏井小	花見川区柏井4-4 8付近 柏井小学校前交差点	朝夕の交通量が多く、車両と接触などの危険を感じる。道路幅及び歩行幅を確保を要する。	—		R7年度以降完了予定	交差点の路面表示の改良 (道路計画課)	—	
109	柏井小	花見川区柏井4-4 8外 柏井小学校前交差点～弁天橋	ガードレールのみで十分な歩行空間が確保されておらず、朝夕の交通量が多いため。車両が通行する度に接触の危険を感じる。	—		R7年度以降完了予定	交差点の路面表示の改良 (道路計画課)	—	
111	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘2丁目3付近	坂の途中の交差点であり、視認性が悪く車両の速度がでやすいため通行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	済	路面標示設置	—	
112	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘2丁目2付近	路面標示（前方に横断歩道あり）の舗装が薄くなり運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
113	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘2丁目付近	路面標示（横断歩道）の舗装が薄くなり運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		R7年度以降完了予定	水道局の工事終了後の状況確認(済) 路面表示の補修(R7以降)
116	瑞穂小	花見川区瑞穂1-4	路面表示（ゾーン30）の表示が消えており、スピードを出す車が多く危険を感じる。	—		済	路面表示等（ゾーン30）補修	—	
117	瑞穂小	花見川区瑞穂1-12辺り	路肩のカラー化（グリーンベルト）が薄れており、歩行に危険を感じる。見通しの悪い交差点のため、横断に危険を感じる。	—		済	路肩のカラー化（補修）	—	
118	瑞穂小	花見川区瑞穂2-3辺り	路面標示（止まれ、スクールゾーン）の舗装が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（止まれ）
119	瑞穂小	花見川区瑞穂3-1 花見川区役所入り口交差点辺り	路面標示（横断歩道、センターライン）の舗装が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（横断歩道）
120	瑞穂小	花見川区瑞穂3-3	鬱蒼としており、路面が暗く、歩行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
121	瑞穂小	花見川区瑞穂1-12	見通しが悪く、スピードを出す車が多く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
122	瑞穂小	花見川区瑞穂3-9	登下校する児童も多く、見通しが悪いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
123	瑞穂小	花見川区瑞穂3-11	登下校する児童も多く、見通しが悪いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	