

令和 6 年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

				学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
N o	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
54	稲毛第二小	美浜区稲毛海岸 5 丁目 (学校西門側とマンションとの間)	学校西門近くに横断歩道がないため、西門を使用することができず、反対側の東門まで歩く必要がある。道路を横断する児童もおり危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
100	高洲第三小	美浜区高洲 3－12	T字路であるが、大通りから速度を落とさず入ってくる車両が多く、地域住民やSWより危険と指摘を受けている。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（歩道の白線）
101	高洲第三小	美浜区高洲 3－5	三叉路で児童にとって横断する前の三方確認が難しい。 速度を落とさず通過する車両がおり危険を感じる。 路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（スクールゾーン）	—	
102	高洲第三小	美浜区高洲 3－4	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（スクールゾーン）	—	
103	高浜第一小	美浜区高浜 1 丁目 4 番 1 号付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（ダイヤモンド）
110	磯辺第三小	美浜区磯辺 1 丁目 5 0 付近の道路	街路樹で何本か枯れかかったものがある。倒木の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R 7年度以降完了予定	樹木の伐採	—	
124	高洲小	美浜区高洲 2 丁目 3 - 2 4 付近	L字のカーブで見通しが悪い上に、速度を上げてくる車が多い。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	—		—	
125	真砂東小	真砂2 - 14・15、真砂3 - 15付近 象さん公園前交差点	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
126	真砂東小	真砂2-13-1付近 小学校西門前道路	横断してヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。保護者、見守り活動者、地域住民等から横断歩道および信号の設置要請。学校から警察にも要請。	済	児童への交通安全教育	—		—	
127	高浜海浜小	美浜区高浜 4 丁目 8 番地付近	路肩の植え込みや学校外周の塀等で通行する車両の見通しが悪く、抜け道として通行する車両や児童・園児の送迎車両の駐停車が多いため歩行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	植栽の剪定	済	交通指導取締り
128	高浜海浜小	美浜区高浜 4 丁目 8 番地付近	路面標示（横断歩道等）の舗装が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（横断歩道等）
129	磯辺小	美浜区磯辺 4 丁目 1 8 番地付近のT字路	小中学生が通行する交差点であり交通量も多く信号もないため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	—			

令和 6 年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

				学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
N o	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
130	磯辺小	美浜区磯辺 5 丁目の検見川浜駅方面からの T 字路	見通しは良いが、道幅が広いため、交通量が多い。また、車速が速いため通行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（白線）		
131	磯辺小	美浜区磯辺4丁目 1 1 番地付近の交差点	歩行者の通行量が多く、隣接する家屋の駐車場から出入りする車両が歩道を通るため、通行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	済	ガードパイプの設置		
138	新設校	美浜区若葉3丁目 1 付近 若葉 3 丁目公園付近	通学路に指定する予定であるが、横断歩道がなく危険である。	—		—		R 7 年度以降完了予定	R7に設置検討
139	新設校	美浜区若葉3丁目 1 付近 新設校前交差点	信号待ちで滞留場所となる可能性が高く、ガードレールや車止め等がないため危険を感じる。	—		R 7 年度以降完了予定	R7ガードパイプ等の設置検討		