

令和 6 年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

				学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
N o	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
17	若松小	若葉区桜木北 3 - 1 9 ヘアサロンパール付近交差点	道幅が狭く交通量が多い。変則的な交差点で、信号や横断歩道が無く危険を感じる	済	見守り活動の重点化	済	路肩のカラー化	—	
18	若松小	若葉区若松町 4 1 6 付近スカイパーキング交差点	交通量が多い交差点で信号が無いため危険を感じる。	—		済	路肩のカラー化	—	
19	若松小	若葉区若松町 4 3 9 若松高校付近交差点	交通量が多い交差点で信号が無いため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
20	若松小	若葉区若松町 3 6 1 付近住宅街交差点	路面標示（ゾーン 3 0）が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	路面標示の補修（ゾーン30）
53	小倉小	若葉区小倉町1744-9付近	車歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	済	路肩のカラー化	—	
92	草野小	若葉区愛生町135～153	歩道が狭く、車両の通行が多い。また、横の細い路地から飛び出して合流する車両も多く、歩行者と接触する危険性が高い。	済	児童への交通安全教育	—		—	
98	千城台東小	若葉区千城台東1丁目付近	歩車分離されておらず駐車車両も多いため歩行の妨げとなり、道幅も狭いことから危険を感じる。	済	家庭や地域へ交通安全要請	—		—	
99	千城台東小	若葉区千城台東1丁目15番地付近	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	区画線の補修（外側線）	済	路面表示の補修（横断歩道）
132	千城台わかば小	千城台北1-4-1付近 東側	道幅が狭く、抜け道となっており、登校時刻に渋滞している。車両や自転車との接触の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	済	路肩のカラー化		
133	千城台わかば小	千城台西1-10-3付近	路面標示（白線、止まれ等）の舗装が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（止まれ）
134	千城台わかば小	千城台西1-37-8付近	歩行者が多い箇所であり、路面標示（白線、止まれ等）の舗装が薄くなり、坂道でもあり運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	路面表示の補修（止まれ）
135	千城台みらい小	若葉区千城台南 4 丁目 1 カスミ千城台店付近の交差点	路面標示（横断歩道）の舗装が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。ガードポールのグラつきがあり危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（横断歩道）

令和 6 年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

				学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
N o	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
136	千城台みらい小	若葉区千城台南 3 丁目 3 千城台南第 3 公園前	路面標示（横断歩道）の舗装が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（横断歩道）
137	千城台みらい小	若葉区千城台東 4 丁目 千城台東第 2 県営住宅前	点字ブロックが剥がれかけており転倒の恐れがあるため、歩行に危険を感じる。	—		済	点字ブロックの補修		