

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
11	都賀小	稲毛区作草部1-32付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
12	都賀小	稲毛区作草部1-19付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R5年度完了予定	路面標示（注意喚起）	—	
13	都賀小	稲毛区作草部1-9付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
14	都賀小	作草部坂通り付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
15	稲毛小	稲毛区稲毛5丁目473付近交差点	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	街頭活動の強化
16	稲毛小	稲毛区稲毛町5-449付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
17	稲毛小	稲毛区稲毛東6-21付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
18	稲毛小	稲毛区稲毛町3-8-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
19	稲毛小	稲毛区稲毛町5-616付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
21	稲丘小	稲毛区稲丘町31から稲毛一丁目	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
22	稲丘小	稲毛区稲毛台町28から31付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
23	弥生小	松波2丁目交差点	変則的な交差点のため、横断待機時の巻き込み等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	R5年度完了予定	横断歩道の補修
24	弥生小	弥生小学校東門前	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	R5年度完了予定	横断歩道の補修

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
29	轟町小	稲毛区轟町4丁目付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
30	轟町小	稲毛区穴川1丁目付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	セーフティウォッチャー等の配置換え 見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	—		—	
31	轟町小	稲毛区轟町3丁目付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
35	緑町小	中央区登戸4丁目17-13 交差点 付近	交差点に歩行者の待機場ないため、車両との接触の危険性がある。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
36	緑町小	稲毛区緑町2丁目16 緑町小学校付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道の補修
45	千草台小	天台5丁目2-2付近	歩道が狭いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
46	千草台小	天台5丁目3付近	歩道が狭いため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
47	千草台小	天台6丁目1付近	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	ポストコーンの設置	—	
50	あやめ台小	稲毛区長沼町293付近	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
51	あやめ台小	稲毛区園生町487付近	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	—		済	街頭活動の強化
52	あやめ台小	稲毛区あやめ台1-368-10付近 (あやめ台公園付近)	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	—		—	
53	あやめ台小	稲毛区園生町488-3付近 (京葉道路高架下)	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	草刈り	—	
54	あやめ台小	稲毛区あやめ台2-2-1付近他	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	—		—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
74	柏台小	園生町260-1付近十字路	劣化により路面標示が見えにくくなっており補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
75	柏台小	園生町750-1付近T字路	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
76	柏台小	園生町760-1付近T字路	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
77	柏台小	園生町331-9付近の十字路	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	街頭活動の強化
78	柏台小	園生町578-13付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
79	柏台小	あやめ台3-4付近横断歩道	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
80	柏台小	園生町787-3付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
81	柏台小	園生町309-5付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
82	柏台小	園生町817付近	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
83	柏台小	園生町588付近	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
84	柏台小	園生町277付近	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
85	柏台小	柏台ファミリーハイツ6棟前	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
86	柏台小	園生町815付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
87	柏台小	柏台308付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
88	柏台小	柏台332-8付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	街頭活動の強化
89	柏台小	園生町575-1付近	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
90	柏台小	園生町334-9付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	草刈り	済	街頭活動の強化
91	柏台小	園生町337-1付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
92	柏台小	柏台ファミリーハイツ15棟前	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
93	柏台小	柏台ファミリーハイツ16棟前	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	R5年度完了予定	横断歩道の補修
94	柏台小	園生町320-1付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
96	千草台東小	中央区東千葉3丁目付近 交差点（十字路）	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	ポストコーンの設置	済	街頭活動の強化