

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
1	寒川小	中央区千葉寺町39付近から千葉寺町117付近までの道路	道が狭く、車の交通量が多いため車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	済	路肩のカラー化	—	
2	蘇我小	蘇我5丁目1-2付近	踏切脇の道路で、通学時間帯の交通量が多く車両等の接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
3	蘇我小	蘇我3丁目20-2	踏切の道路が狭く、通学時間帯の交通量が多く車両等の接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	済	交通指導取締り
4	蘇我小	蘇我3丁目20-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
5	蘇我小	蘇我3丁目23-8付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
6	蘇我小	蘇我3丁目24-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
7	蘇我小	蘇我4丁目16付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
14	大森小	蘇我中学校入口信号付近道路	道幅が狭いが、車両が速度を上げて侵入してくるため、車両とのすれ違いに危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
15	大森小	森池橋歩道	見通しのよい道路の抜け道になっており、車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
16	大森小	ドエルフォーラム近く通学路からトンネル	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
17	大森小	蘇我ロイヤルコンフォート近く通学路	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
18	大森小	西門前横断歩道	路面標示（横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に横断歩道と認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		R5年度以降完了予定	横断歩道補修
36	生浜小	中央区浜野町1335付近生実交差点	信号無視をする車両があり、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
37	生浜小	中央区浜野町407付近	交通規制を守らない車両があり、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
38	生浜小	中央区生実町80-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	通学路の見直し 児童への交通安全教育	—		—	
39	生浜小	中央区南生実町94-158付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	交通指導取締り
40	生浜小	中央区南生実町462付近抱上橋の交差点	ガードポールが欠損しており、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	車止め補修	—	
41	生浜小	中央区南生実町114付近	標識が色褪せ、運転手から認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
42	生浜小	中央区南生実町228付近	路面標示（路肩カラー）の舗装が剥がれており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（路肩のカラー化）	—	
43	生浜小	中央区浜野町66番地付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
44	生浜小	中央区浜野町734番地付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
45	生浜小	中央区浜野町533番地付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
46	生浜小	中央区生実町772番地付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
58	宮崎小	中央区宮崎1丁目20	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
59	宮崎小	中央区宮崎2丁目1-47	横断歩道があり、交通量の多い道路である。過去に安全を確認せずに横断して事故が起きた箇所であり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	自治会から意見聴取、立て看板設置
60	宮崎小	中央区宮崎2丁目1-31	カーブミラーがあるが、左側のみで右側の視界不良であることから危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
61	宮崎小	中央区宮崎1-18-43	区画線の舗装が剥がれており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（区画線）	—	
62	宮崎小	中央区宮崎宮崎1丁目19-11-2	工事の後の部分で、路面標示（横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に横断歩道と認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		R5年度以降完了予定	横断歩道補修
63	宮崎小	中央区南町2丁目14-17	道が狭く、通学時間の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
64	宮崎小	中央区南町2-22-20	道が狭く、通学時間の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
65	宮崎小	中央区宮崎2丁目3周辺	路面標示（路肩のカラー）の舗装が剥がれており、運転手に路肩のカラーと認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
66	宮崎小	中央区宮崎1丁目17-41	路面標示（横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に横断歩道と認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		R5年度以降完了予定	横断歩道補修
67	宮崎小	中央区千葉寺町893	路面標示（区画線）の舗装が剥がれており、運転手に区画線と認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（区画線）	—	

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
68	宮崎小	中央区宮崎1丁目17-24	路面標示（横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に横断歩道と認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		R5年度以降完了予定	横断歩道補修
69	宮崎小	中央区南町1丁目13-17	道が狭く、通学時間の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
70	宮崎小	中央区宮崎町484-1	路面標示（区画線、横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に区画線、横断歩道と認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（区画線）	R5年度以降完了予定	横断歩道補修
78	生浜西小	中央区塩田町塩浜橋交差点	歩車分離されておらず、交通量が多い。車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路肩のカラー化	—	
79	生浜西小	中央区村田町16号と内房線交差側道	Uターン専用の側道で、見通しが悪い。道路の内側を通行することになっているため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
80	生浜西小	中央区浜野町県道14号と国道16号の間の通学路	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
81	生浜西小	中央区塩田町316-1生浜西小学校通用門付近	通用門前に横断歩道がなく、セーフティーウォッチャーの誘導で児童は横断している。最寄りの横断歩道まで行く道は狭く、交通量も多いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
82	生浜西小	中央区村田町475付近	生浜高校側に横断する際の横断歩道がなく、車の速度が上がりやすく危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
83	生浜西小	中央区浜野町953付近 すし庄から浜野駅	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
84	生浜西小	中央区村田町781付近 歩道橋下	歩道橋を降りた後の道幅が狭く、見通しも悪いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
85	生浜西小	中央区村田町1230付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
86	生浜西小	中央区村田町800付近	歩道分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
89	大蔵寺小	中央区赤井町72付近の交差点（十字路）から花輪町167-1付近（花輪東公園）まで	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	済	交通指導取締り
122	生浜東小	明德高校付近 （南生実町1244-1付近）	信号機が設置されていない交差点から続くカーブで、車が速度を上げて侵入してくる。歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	済	交通指導取締り
123	生浜東小	生実町1649-2付近	車の速度が上がりやすい道路で、交通量も多い。路面標示（白線、学童注意）の舗装が剥がれており、運転手に路面標示が見えづらく危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（区画線）	済	交通指導取締り
124	生浜東小	生実保育園前 （生実町1940-1付近）	信号機が設置されていない交差点で、通学時間帯の交通量も多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
125	生浜東小	生浜東小学校プール前・横	道路に陥没箇所が見られる。路面標示（白線・路肩のカラー）の舗装が剥がれており、運転手から路面標示が見えづらくなっており危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	