

## 平成30年8月4日(土)樹木診断会

場所: 稲毛スカイマンションAB棟管理組合

住所: 千葉市稲毛区小中台町1546-1

戸数: A棟180戸、13階建 B棟58戸、10階建、計238戸

築年数: 1984年2月(築34年)

稲毛スカイマンション(A・B棟)緑化協定(1983)昭和58年11月28日締結



内容: 初めて樹木診断を受ける為、事前に4月に訪問し内容確認後、8月に樹木医の大矢先生に全体を見ていただきアドバイスをいただいた。



### 1. 集会所まわり



高木が集会所の屋根にかかっている。→



↓ 生垣の一部に枯れがある。(凹地部植栽の木が水の滞留で根腐れをしたため)



2. B棟まわり



シンボルツリー [\(クスノキ\)](#)



B棟側の花壇



↑  
B棟に隣接した樹木 →



[\(サワラ\)](#)



B棟玄関前



通路の両側に植栽エリアがある構造



← 樹木診断の様子

### 3. 高速道路側の緑地



↑  
A棟横に「ナガミヒナゲシ」が生えていた。  
[\(ナガミヒナゲシ駆除のおすすめ\)](#)  
(2018年4月時点)

### 4. A棟専用庭側



↑  
線路側の生垣の樹勢(状態)は良好

↑  
専用庭には実のなる木もあり、庭の手入れも良好

5. A棟まわり



A棟前のプランター



A棟玄関前



A棟公園側の緑地(有効活用できそう)



緑地側の花壇(2018年4月撮影)  
[\(チェリーセージ\)](#)



緑地側見た線路脇の生垣

5. A棟側の道路まわり



クランクになっている道路は、交通量が多い  
生垣は傷んでおり、改修の余地あり →



← A棟入口側のシンボルツリー  
「電話線に枝がかかっている」

6. その他



↑  
[ノースンカズラ](#)

↑  
右側の木は徒長枝が出ており、左の木に比べ  
剪定(手入れ)の改善が必要とのアドバイスがあった。