

令和6年12月10日(火)樹木診断会 報告

場所:八千代台パークハイツ管理組合

住所:千葉市花見川区柏井1-20

5階建て11棟 築51年(築年月:1973年8月) 326戸

希望するアドバイス内容:

主に敷地内の高木を中心に診ていただき、倒木の恐れがある樹木の指摘や適切な管理対応についてアドバイスいただきたい。

樹木診断の流れ:

管理組合より4名が参加された。集会室で過去2回の樹木診断会結果について事務局より報告があり、参考として直近の他会員での樹木診断会結果について情報提供し情報共有させていただいた。

今回の樹木診断を依頼した経緯や気になっていることなどを伺い、樹木医大矢先生と一緒に敷地内をまわり都度アドバイスをしていただいた。

結果として、前回気になったサクラの害虫「クビアカツヤカミキリ」のフラス(幼虫のフンと木くずが混ざったもの)は見られず、直ぐに危険と思われるような樹はなかったが、サクラとケヤキの枝が折れている樹木と枯れ枝のある樹木があり、対応するようアドバイスがあった。

管理組合としては、落ち葉が近隣に飛ぶ問題や道路にはみ出した枝の問題などの解決に向け、植栽管理者と相談し、優先順位を付けて対応されとのこと。


前回の診断報告 ご参考 → [\(2020年12月\)の樹木診断会の報告](#)

[\(2019年12月\)の樹木診断会報告](#)

[今回撮影写真\(フォルダー\)](#)





樹木診断会の様子
(道路側にサクラの枝)



↑
サクラの枝枯れ(腐朽菌)



↑ サクラ (電線にかかっている) ケヤキ →



↑

キョウチクトウ: 毒性あり

[キョウチクトウにご注意ください!](#)




←サクラの「うろ」空洞
幹の外側(形成層)が
健全なら問題ないが
要観察



↑

伐採後の切り株(良好)



実生木は早めに駆除を ↑

[実生木\(みしょうぼく\)にはご用心](#)