


資料一2

目 視 点 検 写 真

No. 1




煙突内部調査

GL:8.766m

角度: 0°

内面状況

No. 2




煙突内部調査

GL:8.766m

角度: 90°

内面状況

No. 3




煙突内部調査

GL:8.766m

角度: 180°

内面状況

No. 4




煙突内部調査

GL:8.766m

角度: 270°

内面状況

No. 5




煙突内部調査

GL:10.766m

角度: 0°

内面状況

No. 6




煙突内部調査

GL:10.766m

角度: 90°

内面状況

No. 7




煙突内部調査

GL:10.766m

角度: 180°

内面状況

No. 8




煙突内部調査

GL:10.766m

角度: 270°

内面状況

No. 9




煙突内部調査

GL:19.266m


角度: 0°

ピンホール 状況

下部は拡大写真



No. 10




煙突内部調査

GL:21.266m

角度: 0°

内面状況

No. 11




煙突内部調査

GL:21.266m

角度: 90°

内面状況

No. 12




煙突内部調査

GL:21.266m

角度: 180°

内面状況

No. 13




煙突内部調査

GL:21.266m

角度: 270°

内面状況

No. 14




煙突内部調査

GL:29.266-31.266m

角度: 270°

温度計座状況

No. 15




煙突内部調査

GL:29.266-31.266m

角度: 0°

ヒート管座状況

No. 16



煙突内部調査

GL:29.266-31.266m

角度: 180°

ピート管座状況

No. 17




煙突内部調査

GL:29.266-31.266m

角度: 0°

予備座状況

No. 18




煙突内部調査

GL:29.266-31.266m

角度: 90°

予備座状況

No. 19




煙突内部調査

GL:29.266-31.266m

角度: 180°

予備座状況

No. 20




煙突内部調査

GL:29.266-31.266m

角度: 270°

予備座状況

No. 21




煙突内部調査

GL:31.266m

角度: 0°

内面状況

No. 22




煙突内部調査

GL:31.266m

角度: 90°

内面状況

No. 23




煙突内部調査

GL:31.266m

角度: 180°

内面状況

No. 24




煙突内部調査

GL:31.266m

角度: 270°

内面状況

No. 25




煙突内部調査

GL:40.266m

角度: 0°

内面状況

No. 26




煙突内部調査

GL:40.266m

角度: 90°

内面状況

No. 27




煙突内部調査

GL:40.266m

角度: 180°

内面状況

No. 28




煙突内部調査

GL:40.266m

角度: 270°

内面状況

No. 29




煙突内部調査

GL:50.266m

角度: 0°

内面状況

No. 30




煙突内部調査

GL:50.266m

角度: 90°

内面状況

No. 31




煙突内部調査

GL:50.266m

角度: 180°

内面状況

No. 32




煙突内部調査

GL:50.266m

角度: 270°

内面状況

No. 33




煙突内部調査

GL:61.266m

角度: 0°

内面状況

No. 34




煙突内部調査

GL:61.266m

角度: 90°

内面状況

No. 35




煙突内部調査

GL:61.266m

角度: 180°

内面状況

No. 36




煙突内部調査

GL:61.266m

角度: 270°

内面状況

No. 37




煙突内部調査

GL:70.266m

角度: 0°

内面状況

No. 38




煙突内部調査

GL:70.266m

角度: 90°

内面状況

No. 39




煙突内部調査

GL:70.266m

角度: 180°

内面状況

No. 40




煙突内部調査

GL:70.266m

角度: 270°

内面状況

No. 41




煙突内部調査

GL:80.266m

角度: 0°

内面状況

No. 42




煙突内部調査

GL:80.266m

角度: 90°

内面状況




No. 43

煙突内部調査

GL:80.266m

角度: 180°

内面状況




No. 44

煙突内部調査

GL:80.266m

角度: 270°

内面状況



No. 45


煙突内部調査

GL:91.266m

角度: 0°

内面状況

No. 46




煙突内部調査

GL:91.266m

角度: 90°

内面状況

No. 47




煙突内部調査

GL:91.266m

角度: 180°

内面状況

No. 48




煙突内部調査

GL:91.266m

角度: 270°

内面状況

No. 49




煙突内部調査

GL:94.600m

角度: 0°

内面状況(フランジ)

No. 50




煙突内部調査

GL:94.600m

角度: 90°

内面状況(フランジ)

No. 51




煙突内部調査

GL:94.600m

角度: 180°

内面状況(フランジ)

No. 52




煙突内部調査

GL:94.600m

角度: 270°

内面状況(フランジ)

No. 53




煙突内部調査

GL:99.000m

角度: 0°

内面状況

No. 54




煙突内部調査

GL:99.000m

角度: 90°

内面状況

No. 55




煙突内部調査

GL:99.000m

角度: 180°

内面状況

No. 56



煙突内部調査

GL:99.000m

角度: 270°

内面状況

No. 57



煙突内部調査


GL:8.766m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 58



煙突内部調査


GL:10.766m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 59



煙突内部調査

GL:21.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 60



煙突内部調査


GL:29.266-31.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

ピート管座・排ガス測定座状況

No. 61



煙突内部調査

GL:29.266-31.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

予備座状況

No. 62



煙突内部調査


GL:31.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 63



煙突内部調査


GL:40.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 64



煙突内部調査


GL:50.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 65



煙突内部調査

GL:61.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 66



煙突内部調査


GL:70.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 67



煙突内部調査


GL:80.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 68



煙突内部調査


GL:91.266m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況(フランジ)

No. 69



煙突内部調査


GL:99.000m

角度: 0-90-180°

煙突頂部に向かい撮影

内面状況

No. 70



煙突内部調査


GL:8.766m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況

No. 71



煙突内部調査


GL:10.766m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況

No. 72



煙突内部調査

GL:21.266m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況

No. 73



煙突内部調査


GL:29.266-31.266m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

ピート管座・排ガス測定座状況

No. 74



煙突内部調査

GL:29.266-31.266m


角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

ピート管座・排ガス測定座

予備座状況

No. 75




煙突内部調査

GL:31.266m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況



No. 76


煙突内部調査

GL:40.266m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況



No. 77


煙突内部調査

GL:50.266m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況



No. 78

煙突内部調査


GL:61.266m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況

No. 79



煙突内部調査


GL:70.266m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況

No. 80



煙突内部調査


GL:80.266m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況

No. 81



煙突内部調査


GL:91.266m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況

No. 82



煙突内部調査


GL:94.600m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況(フランジ)

No. 83



煙突内部調査

GL:94.600m

角度: 0-270-180°

煙突底部に向かい撮影

内面状況(フランジ)

余 白