(その3)

工場又は事業場の名称	本社工場

(2) 揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策

(1)の計画年度の削減率を達成するために実施した対策について、自主的取組計画書の別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせて実施した場合は、全ての対策について記載すること。

対策1		対策2		対策3		対策4		対策5		対策6		対策7		対策8		対策9		対策10	
3	9	9	9																

その他(19、29、39、49、59、99)を選んで記載した場合は、対策の内容を次の欄に具体的に記載すること。

廃溶剤の回収の徹底、及び産業廃棄物としての処分体制の確立と維持。