# 千葉市監查委員告示第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定により、監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知がありましたので、公表します。

令和5年3月23日

千葉市監査委員宍倉輝雄同宮原清貴同岩井雅夫同三瓶輝枝

4千総総第1658号 令和5年3月16日

千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄

宮原清貴 様

同 岩 井 雅 夫

同 三 瓶 輝 枝

千葉市長 神 谷 俊 一

監査の結果に基づき講じた措置について(通知)

令和3年度監査報告第9号及び第11号並びに令和4年度監査報告第7号及び第9号により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定により別紙のとおり通知します。

担当 総務局総務部総務課 市場 電話 9\*4014

# 監査の結果 (指摘事項)

# (1) 設計について改善すべき事項

ア 最新の整備手法に基づき設計を行う べきもの

[建設局:穴川犢橋町線外1舗装改良工事(稲3-1)、(都)南町宮崎町 線街路築造工事(3-1)]

# (ア) 事案及び問題点

建設局では、自転車が安全で快適に 車道を通行できるよう、平成25年8月 に「ちばチャリ・すいすいプラン〜自 転車の街・千葉市を目指して〜」を策 定し、令和元年8月にはコストの縮減 を考慮した整備手法の見直しなどの改 定を行っている。

本工事では、自転車走行環境の整備を改定前の整備手法で設計しているため、改定後では削減された交差点部の 矢羽根及び自転車通行帯のブルーラインが設置されていた。

### (イ) 指摘

自転車走行環境の整備においては、 最新の整備手法に基づき設計を行われ たい。

# (2) 積算について改善すべき事項

ア 補正係数を適切に適用すべきもの[建設局:大日町4号線外1舗装改良工事(花3-1)、ひび野幕張町線外3舗装改良工事(花3-1)]

## (ア) 事案及び問題点

土木工事標準積算基準書によると、 施工地域を考慮した共通仮設費率の補 正は、適用条件に該当する場合、共通 仮設費率に該当する補正係数を乗じる ものとされている。

しかしながら、本工事では、市街地部が施工箇所に含まれていないにも係わらず、含まれているものとして補正係数1.5を適用していた。

# 講じた措置

自転車走行環境の整備については、令和4年 12月1日に建設局長から建設局関係各課 長に対し、最新の「ちばチャリ・すいすいプ ラン」における整備手法を反映するよう通知 し、所属職員へ周知徹底を図った。

施工地域を考慮した補正係数については、 令和4年12月1日に建設局長から建設局 関係各課長に対し、土木工事標準積算基準に 基づき適切に設定するよう通知し、所属職員 へ周知徹底を図った。

# (イ) 指摘

土木工事標準積算基準書に基づき、 補正係数を適切に適用されたい。

# (2) 積算について改善すべき事項

イ 変更積算を適切に行うべきもの [建設局:排水施設新設工事(辺田排水 路外2-1)]

### (ア) 事案及び問題点

本工事では、既存水路の取り壊し及び破砕片積込において、当初の積算では、大型施工機械による施工を想定していたが、搬入ができなかったため、小規模施工機械による施工に変更積算を行うこととした。

土木工事標準積算基準書によると、 土木工事標準歩掛にない歩掛につい て、変更積算時は、施工者より見積り を徴収し、妥当性を確認した上で採用 するとされている。

しかしながら、本工事においては、 土木工事標準歩掛にない小規模施工機 械による歩掛について、施工者から見 積りを徴収せず、人力による施工を行 うものとして変更積算を行っていた。

# (イ) 指摘

土木工事標準積算基準書に基づき、 変更積算を適切に行われたい。 変更積算時に土木工事標準歩掛にない歩掛については、令和4年12月1日に建設局長から建設局関係各課長に対し、土木工事標準積算基準に基づき、適切な歩掛を採用するよう通知し、所属職員へ周知徹底を図った。

### (3) 施工について改善すべき事項

ア 高所作業における労働者の安全を確 保すべきもの

[建設局:三角町柏井町線(柏井橋)床版工事(2-4) ☐

# (ア) 事案及び問題点

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)によると、事業者は高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならないとされている。

高所作業については、令和4年12月1日に建設局長から建設局関係各課長に対し、労働安全衛生規則に基づき、労働者の安全が確保されているか確認を徹底するとともに、同規則を遵守するよう受注者への指導を徹底するよう通知し、所属職員へ周知徹底を図った。

さらに、事故を防止するため、令和4年

しかしながら、本工事においては、 墜落による危険を防止するための措置 が行われていなかった。

### (イ) 指摘

労働安全衛生規則に基づき、高所作業における労働者の安全を確保されたい。

12月6日に技術管理課長から関係各課長 等に対し、安全点検調査票、足場等の点検票 を用い、工事現場等の安全対策が適切に実施 されているか確認するよう周知した。

### (3) 施工について改善すべき事項

イ 産業廃棄物収集運搬車の表示を適正 に行うよう指導すべきもの

[建設局:高洲中央港線(黒砂橋西側) 交差点改良工事(美3-1)、ひび野幕 張町線外3舗装改良工事(花3-1)、 障害者支援施設ガーデンセブン敷地内 災害復旧工事(3-1)、(都)幕張本 郷松波線(弥生町地区)街路築造工事 (3-1)]

# (ア) 事案及び問題点

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)によると、産業廃棄物収集運搬車には、車体の両側面に産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨に加え、事業者が自ら運搬する場合には氏名又は名称を、産業廃棄物収集運搬業者が委託を受けて運搬する場合には氏名又は名称及び収集運搬業の許可番号を表示することとされている。

しかしながら、本工事においては、 必要な表示がされていない産業廃棄物 収集運搬車が散見された。

### (イ) 指摘

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則に基づき、産業廃棄物収集運 搬車の表示を適正に行うよう指導され たい。 産業廃棄物収集運搬車の表示については、 令和4年12月1日に建設局長から建設局 関係各課長に対し、廃棄物の処理及び清掃に 関する法律施行規則に基づき、適正に行うよ う受注者への指導を徹底するとともに、表示 状況を確認するよう通知し、所属職員へ周知 徹底を図った。

また、職員が適正な業務を遂行できるよう、環境局において「事業系廃棄物処理事務の手引き」を作成し、令和5年2月6日に周知した。