

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
40	山王小	山王町94付近 小学校正門前十字路	抜け道となり車通りが多い。交通事故の発生箇所であり、通行に危険を感じる。 路面表示の薄れ（スクールゾーン等）がある。	—		済	ゾーン30プラス指定対象道路 路面標示補修	—	
41	山王小	山王町76付近 住友社宅前十字路	国道等への抜け道で交通量が多く、路面標示（スクールゾーン等）が薄くなっており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		済	路面表示の補修（スクールゾーン）	済	路面表示の補修（止まれ）
42	山王小	山王町76付近 住友社宅前十字路	児童が歩くところの側溝ふたが不良	—		済	側溝の蓋補修	—	
43	山王小	山王町22付近 しのめ公園前十字路	国道等への抜け道で交通量が多く、路面標示（止まれ）が薄くなっており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（止まれ）
44	山王小	山王町26付近 森商店前	国道等への抜け道で交通量が多く、路面標示（スクールゾーン）が薄くなっており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		済	ゾーン30プラス指定対象道路 路面表示補修	—	
45	山王小	山王町57付近 マツモトキヨシ千葉山王店前十字路	国道等への抜け道で交通量が多く、路面標示（止まれ）が薄くなっており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		済	ゾーン30プラス指定対象道路 路面表示補修	済	路面表示の補修（止まれ）
46	山王小	山王町48付近 ヤックス千葉山王店裏側道路	道幅が狭く、路面標示（止まれ）が薄くなっており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（止まれ）
47	山王小	山王町384付近 読売新聞山王専売前道路	児童が歩くところの側溝ふたが欠損しており、隙間が生じて歩行に危険を感じる。	—		済	側溝の蓋補修	—	
48	山王小	山王町384付近 読売新聞山王専売前道路	国道等への抜け道で交通量が多く、路面標示（止まれ）が薄くなっており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（止まれ） 横断歩道標識の新設
49	山王小	山王町391付近 山王神社前の道路	児童が歩くところの側溝ふたが欠損しており、隙間が生じて歩行に危険を感じる。	—		済	側溝の蓋補修	—	
50	山王小	山王町182付近 山王ふれあい公園前十字路	国道等への抜け道で交通量が多く、路面標示（止まれ）が薄くなっており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（止まれ）
51	山王小	山王町182付近 山王ふれあい公園と山王西会館の十字路	国道等への抜け道で交通量が多く、路面標示（止まれ）が薄くなっており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（止まれ）
52	山王小	山王町136付近 山王小西門の道路	国道等への抜け道で交通量が多く、路面標示（止まれ）が薄くなっており、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		—		済	路面表示の補修（止まれ）

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
87	西小中台小	児童公園前付近	団地へ出入りする車や朝、自転車通学の学生がスピードを出したまま通るため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
88	西小中台小	西小中台小学校前の信号付近	坂道であるため、車速を落とさず通行する車両が多く、歩行者と車両の距離が近い ため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	済	樹木の剪定	—	
94	草野小	稲毛区園生町390至細路地	歩道が狭く国道16号の抜け道として常時交通量が多い。車両同士のすれ違い時は 車両が歩道に入り込む個所もあり危険を感じる。。	済	児童への交通安全教育	R7年度以 降完了予定	歩道幅の拡張 (街路建設課)	—	
95	草野小	稲毛区長沼町367	道幅の狭い丁字路で車両の通行量が多く、混雑するポイントであるため、登下校 中の児童に接触の危険を感じる。		児童への交通安全教育 通学路の見直し	済	路肩のカラー化	—	
96	草野小	稲毛区長沼町付近 京葉自動車学校までの道路	歩道が狭く、車両の通行が多いため、歩行者と接触の危険を感じる。		児童への交通安全教育 通学路の見直し	済	路肩のカラー化	—	
97	草野小	稲毛区長沼町355-1 周辺の細路地	歩道が狭く、車両の通行が多いため、歩行者と接触の危険を感じる。		児童への交通安全教育 見守り活動の重点化 通学路の見直し	済	路肩のカラー化	—	