土　質　柱　状　図　（No.　）

調査名　千葉市消防団第６分団７部器具置場新築地質調査業務委託

調査地　千葉市花見川区大日町１４１９番地　　調査年月日平成12年6月15日～12年6月15日

標　高　KBM　-0.02　m　　孔内水位　GL　-2.80　m　　技術者

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	色調	土質名	観察
	-0.32	0.30	0.30		黒褐	埋　土	ローム、有機質ローム主体
	-0.72	0.70	0.40		黒褐	旧 表 土	腐植物混入。含水量少ない
1	-2.72	2.70	2.00		茶褐	ロ ー ム	根少量混入。 含水量少ない。 スコリア混入。 ２．００m付近粘性は強い
3	-4.12	4.10	1.40		乳茶灰	凝灰質粘土	酸化物、炭化物混入。 含水量中位。
	-4.82	4.80	0.70		乳灰	凝灰質粘土	酸化物、炭化物混入。 含水量中位。
5	-7.02	7.00	2.20		黄灰	粘土質細砂	酸化物、炭化物混入。 所々色調混色。 ６．００m付近含水量多い 砂粒径は均一。
8	-8.02	8.00	1.00		黄灰	細　砂	含水量多い。 粒径は均一。
	-8.52	8.50	0.50		黒灰	腐 植 土	含水量少ない。木片混入。
10	-10.47	10.45	1.95		暗灰	細　砂	粒径は均一。 含水量中位。 腐植物少量混入。 １０．３０m付近シルト薄く挟む。
11							

原位置試験深度 m

標準貫入試験

深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	2/30		1/17	1/13
1.45				
2.15	2/33		1/20	1/13
2.48				
3.00	0/45			0/45
3.45				
4.15	1/42			1/42
4.57				
5.15	4/30	1	1	2
5.45				
6.15	2/31		1/18	1/13
6.46				
7.15	6/30	2	2	2
7.45				
8.15	5/30	1	2	2
8.45				
9.15	7/30	2	2	3
9.45				
10.15	7/30	2	2	3
10.45				



試料

採取方法 乱さない試料	採取方法 乱した試料	採取深度 m