

## 焼却灰等の放射能測定結果（令和 6 年 8 月分）

### 1 北清掃工場

（単位：Bq/kg）

| 試 料 名   | 採取日       | 放射性<br>セシウム 134 | 放射性<br>セシウム 137 | 放射性<br>セシウム合計 |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 焼却主灰    | 8 月 1 6 日 | 不検出             | 1 2             | 1 2           |
| 焼却飛灰固化物 | 8 月 1 4 日 | 不検出             | 3 3             | 3 3           |

### 2 新港清掃工場

（単位：Bq/kg）

| 試 料 名   | 採取日       | 放射性<br>セシウム 134 | 放射性<br>セシウム 137 | 放射性<br>セシウム合計 |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 焼却主灰    | 8 月 1 4 日 | 不検出             | 不検出             | 不検出           |
| 焼却飛灰    | 8 月 1 4 日 | 不検出             | 2 7             | 2 7           |
| 溶融スラグ   | 8 月 1 4 日 | 不検出             | 不検出             | 不検出           |
| 溶融飛灰固化物 | 8 月 1 4 日 | 不検出             | 1 4 0           | 1 4 0         |

（参考）

- ・ 焼却主灰 焼却炉の底から排出される燃えがら
- ・ 焼却飛灰 焼却炉の排ガスに含まれるばいじんをろ過式集じん器で捕集したもの
- ・ 溶融スラグ  
焼却灰及び焼却飛灰を約 1,300 度以上の高温で溶融し、冷却固化してできるガラス質の物質
- ・ 焼却及び溶融飛灰固化物  
焼却飛灰及び溶融飛灰を埋立処分するため、薬剤処理及びコンクリート固化したもの

国が示す指定廃棄物の指定基準

≦ 8 0 0 0 （B q / k g） ※基準値を超えるものについては、指定廃棄物として国が処理を行う。