

(その3)

工場又は事業場の名称	J F E 鋼板株式会社 東日本製造所
------------	------------------------

(2) 揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策

(1) の計画年度の削減率を達成するために実施した対策について、自主的取組計画書の別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせる場合は、全ての対策について記載すること。

対策 1	対策 2	対策 3	対策 4	対策 5	対策 6	対策 7	対策 8	対策 9	対策 10
2 1	2 2	3 3	5 4	9 1					

その他（１９、２９、３９、４９、５９、９９）を選んで記載した場合は、
対策の内容を次の欄に具体的に記載すること。

対策の内容を次の欄に実行時に記述すること。