

36 千葉市 稲毛区 山王小学校校区 対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・小学校
- ・道路管理者
- ・千葉北警察署



< 現状 >
 交通量が多く道路を横断する際に危険である



< 対策前 >



< 対策後 >

- < 対策メニュー >
- 減速ドット設置 【道路】
 - 路面のカラー化 【道路】
 - 押しボタン式信号設置検討 【警察】

< 実施時期 >
 【道路】対策済 【警察】未定