

土気踏切勉強会

第2回 令和4年6月18日(土)



土気踏切の事故概要

外房線「土気踏切」で上り快速列車（15両編成）と軽乗用車が衝突

【日時】 2021年10月28日（木）午前10時40分頃

【踏切】 第1種（警報機有、遮断機有）

【影響】 誉田・本納駅間の上下線で5時間40分にわたり運転を見合わせた

【被害】 軽乗用車の運転手（女性）1人の死亡が確認された
（列車の運転士や乗客約300名に、けがは無し）

【概況】

土気・大網駅間を走行中、現場の約100～150m手前で踏切内に立ち往生していた軽乗用車に気付いたため、警笛を鳴らして急ブレーキをかけたが間に合わず、軽乗用車に衝突した。

特設掲示板の設置について

土気踏切勉強会等の内容を踏切利用者にお知らせするため
特設掲示板の設置準備を進めております



特設掲示板(案)

