

令和6年度 敷地境界における空間放射線量率測定結果

(単位：マイクロシーベルト/時)

施設名		測定場所		高さ	4月26日・曇り			7月23日・晴れ			10月22日・晴れ			1月21日・曇り		
新港 清掃 工場	敷地境界	北側① アスファルト	1.0m	0.07	—	—	—	0.06	—	—	0.06	—	—	0.06	—	
		西側② 草・芝地		0.05				0.06			0.00					
		南側③ アスファルト		0.06				0.06			0.05					
		東側④ アスファルト		0.06				0.05			0.05					
施設名		測定場所		高さ	5月2日・晴れ			7月24日・晴れ			10月23日・晴れ			1月23日・晴れ		
北清 掃工 場	敷地境界	北側① アスファルト	1.0m	0.05	—	—	—	0.05	—	—	0.05	—	—	0.05	—	
		西側② 草・芝地		0.04				0.05			0.05					
		南側③ 草・芝地		0.08				0.09			0.08			0.07		
		東側④ アスファルト		0.05				0.05			0.05			0.05		
施設名		測定場所		高さ	4月1日・晴れ	5月1日・雨	6月3日・曇り	7月1日・雨	8月5日・晴れ	9月2日・晴れ	10月7日・晴れ	11月5日・曇り	12月2日・晴れ	1月6日・曇り	2月3日・曇り	3月3日・雨
新内陸 最終処 分場	敷地境界	北側① アスファルト	1.0m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		西側② アスファルト		0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
		南側③ アスファルト		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	
		東側④ アスファルト		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	
	埋立工区	1工区⑤ 溶融スラグ	1.0m	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04
		2工区⑥ 草・芝地		0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	
		3工区⑦ 草・芝地		0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	

※清掃工場の敷地境界の測定結果は市内の公園などの測定結果と同等であり変化がなく、法で定められている測定施設でないことから、平成31年度から測定回数を毎月から年に4回へ変更しました。