

ごみ輸送管の状況




写真 1 : 穿孔状況



写真 2 : 応急補修後