

令和4年10月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年10月の進捗状況及び令和4年11月の作業予定について報告します。

1 令和4年10月の進捗状況

以下のとおり作業を実施しました。工程表（10月実績）は別紙のとおりです。


- (1) 躯体工
 - ・No.1 ピット (作業状況写真 撮影項目1～4)
 - ・No.2 ピット (作業状況写真 撮影項目5～7)
- (2) 外構工事
 - ・埋設部防護コンクリート打設 (作業状況写真 撮影項目8～9)
 - ・既設点検ピット (作業状況写真 撮影項目10)
- (3) 塗装工
 - ・ごみ輸送管塗装 (作業状況写真 撮影項目11)
- (4) 新設配管工
 - ・リンクシール取付 (作業状況写真 撮影項目12)

2 令和4年11月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（11月予定）は別紙のとおりです。

- (1) 躯体工
 - ・No.1 ピット
 - ・No.2 ピット
- (2) 外構復旧
- (3) 電気設備

以 上



撮影項目 1
令和4年10月度
履行報告
NO.1ピット
壁(上部)
足場組立完了状況

(工事概略図※3)
(工程表※1)



撮影項目 2
令和4年10月度
履行報告
NO.1ピット
壁(上部)
鉄筋組立完了状況

(工事概略図※3)
(工程表※1)



撮影項目 3
令和4年10月度
履行報告
NO.1ピット
壁(上部)
型枠組立完了状況(外枠)

(工事概略図※3)
(工程表※1)



撮影項目 4
 令和4年10月度
 履行報告
 NO.1ピット
 壁(上部)
 コンクリート打設完了

(工事概略図※3)
 (工程表※1)



撮影項目 5
 令和4年10月度
 履行報告
 NO.2ピット
 鋼矢板上部
 切断状況

(工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 6
 令和4年10月度
 履行報告
 NO.2ピット
 鋼矢板上部
 撤去状況

(工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 7
 令和4年10月度
 履行報告
 NO.2ピット
 鋼矢板上部
 撤去完了状況

(工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 8
 令和4年10月度
 履行報告
 NO.2ピット下流側
 ごみ輸送管
 防護コンクリート打設
 (打設前状況)

(工事概略図※1)
 (工程表※2)



撮影項目 9
 令和4年10月度
 履行報告
 NO.2ピット下流側
 ごみ輸送管
 防護コンクリート打設
 (打設完了)

(工事概略図※1)
 (工程表※2)



| | | | |
|---------------------------------|--------|----|--------|
| 工事名 幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 | | | |
| 工種 | 施工状況写真 | 測点 | 点検ロケット |
| 点検ロケット撤去状況 | | | |
| 視員 | | | |

撮影項目 10
 令和4年10月度
 履行報告
 NO.2ピット上流側
 既設点検ピット
 (解体撤去状況)

 (工事概略図※1)
 (工程表※2)



| | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| 工事名 幕張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託 | | |
| 工種 | 塗装工 | 測点 推進管内 |
| エポキシ樹脂塗装完了 上塗り | | |
| JFEエンジニアリング株式会社 | | |

撮影項目 11
 令和4年10月度
 履行報告
 推進管内
 ごみ輸送管
 フランジボルト塗装
 (上塗り)


 (工事概略図※2)
 (工程表※3)



| | | |
|----------------------------------|-----|------------|
| 工事名 幕張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託 | | |
| 工種 | 配管工 | 測点 No.2ピット |
| 壁貫通部 リンクシール設置 ボルト締付確認61 NM | | |
| JFEエンジニアリング株式会社 | | |

撮影項目 12
 令和4年10月度
 履行報告
 NO.2ピット下流側
 ごみ輸送管
 リンクシール設置
 (ボルト締付トルク確認)

 (工事概略図※2)
 (工程表※4)



1 . 工 事 概 要 図