

令和5年3月6日
千葉県環境局資源循環部
廃棄物施設維持課

令和5年2月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和5年2月の進捗状況及び令和5年3月の作業予定について報告します。

1 令和5年2月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（2月実績）は別紙のとおりです。

(1) 外構復旧関係

- ・ 舗装工 (作業状況写真 撮影項目 1～3)
- ・ 北側仮設ヤード関係 (作業状況写真 撮影項目 4～5)
- ・ 植栽工 (作業状況写真 撮影項目 6～12)

(2) 付帯工、清掃工

昇降設備・点検歩廊設置 (作業状況写真 撮影項目 13～14)

2 令和5年3月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（令5年3月予定）は別紙のとおりです。

(1) 外構復旧関係

(2) 事務所関係

以 上



撮影項目 1
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 舗装工
 舗装状況

 (工事概略図※1)
 (工程表※1)




撮影項目 2
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 舗装工
 完了状況

 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 3
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 舗装工
 完了状況

 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



工事名	再強新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	外構工	測点	北側
間知石設置 裏込コン打設状況			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 4
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 北側仮設ヤード関係
 石積復旧
 裏込コン打設状況
 (工事概略図※2)
 (工程表※1)



工事名	再強新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	外構工	測点	北側
間知石設置完了			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 5
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 北側仮設ヤード関係
 石積復旧
 間知石設置完了
 (工事概略図※2)
 (工程表※1)



工事名	再強新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託		
工種	植樹工	測点	南側
高木植込み状況			
JFEエンジニアリング株式会社			

撮影項目 6
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 植栽工
 クリーンセンター敷地内
 高木植込み状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



工事名	幕張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託	
工種	植樹工	測点 南側
低木植込み状況		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 7
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 植栽工
 クリーンセンター敷地内
 低木植込み状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



工事名	幕張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託	
工種	植樹工	測点 南側
芝張り完了状況		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 8
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 植栽工
 クリーンセンター敷地内
 完了状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



工事名	幕張新都心廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託	
工種	植樹工	測点 南側
芝張り完了状況		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 9
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 植栽工
 クリーンセンター敷地内
 完了状況
 (工事概略図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 10
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 植栽工
 北側緑地
 高木植付け状況
 (工事概略図※2)
 (工程表※1)



撮影項目 11
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 植栽工
 北側緑地
 芝張り状況
 (工事概略図※2)
 (工程表※1)



撮影項目 12
 令和5年2月度
 履行報告
 外構復旧関係
 植栽工
 北側緑地
 完了状況
 (工事概略図※2)
 (工程表※1)




撮影項目 13
 令和5年2月度
 履行報告
 付帯工、清掃工
 昇降設備・点検歩廊設置
 設置完了状況

(工事概略図※3)
 (工程表※2)



撮影項目 14
 令和5年2月度
 履行報告
 付帯工、清掃工
 昇降設備・点検歩廊設置
 設置完了状況

(工事概略図※3)
 (工程表※2)



工 事 概 要 図