

令和4年9月13日  
千葉県環境局資源循環部  
廃棄物施設維持課

## 令和4年8月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年8月の進捗状況及び令和4年9月の作業予定について報告します。

### 1 令和4年8月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（8月実績）は別紙のとおりです。

#### (1) 配管工

- ・No.1 ピット (作業状況写真 撮影項目 5)
- ・No.2 ピット (作業状況写真 撮影項目 1～3)
- ・新設ボックストンネル (作業状況写真 撮影項目 4)
- ・気密試験 (作業状況写真 撮影項目 6)

#### (2) 躯体工

- ・新設ボックストンネル (作業状況写真 撮影項目 7～8)

### 2 令和4年9月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（令4年9月予定）は別紙のとおりです。


#### (1) 配管工

- ・塗装工

#### (2) 躯体工

- ・No.1 ピット
- ・No.2 ピット
- ・新設ボックストンネル

以 上



工事名	圏外新都市商業物流空輸システムこみ輸送管復旧業務委託
工事場所	推進部
配管吊下ろし状況	
施工者	JFEエンジニアリング株式会社

撮影項目 1  
 令和4年8月度  
 履行報告  
 配管工  
 新設配管設置  
 配管吊下ろし状況

(工事概略図※1)  
 (工程表※1)



工事名	圏外新都市商業物流空輸システムこみ輸送管復旧業務委託
工事場所	No.2ピット
配管吊降ろし・引込み状況 1本目	
施工者	JFEエンジニアリング株式会社

撮影項目 2  
 令和4年8月度  
 履行報告  
 配管工  
 新設配管設置  
 配管引込状況

(工事概略図※1)  
 (工程表※1)



工事名	圏外こみ輸送システムこみ輸送管復旧業務委託		
工種	配管工事	測点	No.2ピット部
新設配管工 配管作業状況			


撮影項目 3  
 令和4年8月度  
 履行報告  
 配管工  
 新設配管設置  
 No.2ピット  
 配管据付状況

(工事概略図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 4  
 令和4年8月度  
 履行報告  
 配管工  
 新設配管設置  
 推進部  
 配管据付状況

(工事概略図※2)  
 (工程表※1)



撮影項目 5  
 令和4年8月度  
 履行報告  
 配管工  
 新設配管設置  
 No.1ピット  
 配管据付状況

(工事概略図※3)  
 (工程表※1)



撮影項目 6  
 令和4年8月度  
 履行報告  
 配管工  
 気密試験  
 気密試験実施状況

(工事概略図※1)  
 (工程表※1)



工事名	東京新都市廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託	
工種	躯体工	測点 新設ボックス
壁、スラブ鉄筋組立完了		
JFEエンジニアリング株式会社		


撮影項目 7  
 令和4年8月度  
 履行報告  
 躯体工  
 新設ボックストンネル部  
 鉄筋工  
 壁、スラブ鉄筋組立状況  
  
 (工事概略図※4)  
 (工程表※2)



工事名	東京新都市廃棄物空気輸送システム輸送管復旧業務委託	
工種	躯体工	測点 新設ボックス
壁、スラブ コンクリート打設完了		
JFEエンジニアリング株式会社		

撮影項目 8  
 令和4年8月度  
 履行報告  
 新設ボックストンネル部  
 鉄筋工  
 壁、スラブ鉄筋組立状況  
  
 (工事概略図※4)  
 (工程表※2)





工 事 概 要 図