

排水路水質浄化施設汚泥に含まれる放射性物質の測定結果について

千葉市が管理する排水路水質浄化施設（桜木浄化施設、高田浄化施設）の汚泥に含まれる放射性物質の測定結果等について報告します。

- 1 採取場所 桜木浄化施設（千葉市若葉区桜木 8－3 4）
 高田浄化施設（千葉市緑区高田町 2 6 8－1）

2 汚泥分析結果（単位：ベクレル／k g）

施設名	放射性ヨウ素 1 3 1	放射性セシウム 1 3 4	放射性セシウム 1 3 7	放射性セシウム 計	試料採取日
高田浄化施設	不検出(8.1)	1 3 9	1 8 8	3 2 7	H24.4.19
	不検出(6.9)	8 9	1 1 5	2 0 4	H24.5.10
	不検出(10.2)	1 1 2	1 5 7	2 6 9	H24.6. 5
	不検出(9.8)	1 1 2	1 7 3	2 8 5	H24.6.18
	不検出(9.2)	1 0 6	1 7 5	2 8 1	H24.12.6
	不検出(7.8)	8 6	1 4 0	2 2 6	H25.1.10
	不検出(7.5)	5 9	9 7	1 5 6	H25.2.14
桜木浄化施設	不検出(10.2)	1 0 4	1 6 5	2 6 9	H24.10.11
	不検出(9.8)	1 0 5	1 7 6	2 8 1	H24.11.8
	不検出(10.1)	1 0 3	1 8 0	2 8 3	H24.12.6
	不検出(6.1)	3 3	7 0	1 0 3	H25.2.5
	不検出(7.2)	6 8	1 2 3	1 9 1	H25.2.26
	不検出(7.3)	4 8	9 5	1 4 3	H25.3.12

※（ ）内は検出下限値。

3 沈砂分析結果（単位：ベクレル／k g）

施設名	放射性ヨウ素 1 3 1	放射性セシウム 1 3 4	放射性セシウム 1 3 7	放射性セシウム 計	試料採取日
高田浄化施設	不検出(9.0)	1 9 5	2 6 5	4 6 0	H24.4.19
桜木浄化施設	不検出(9.0)	2 0 1	2 7 4	4 7 5	H24.4.19

※（ ）内は検出下限値。

【問合わせ先】

千葉市中央区千葉港 1－1 千葉市役所

環境局環境保全部環境規制課水質係

電話：0 4 3－2 4 5－5 1 9 4