


8 千葉市 中央区 川戸小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉中央警察署【警察】



<状況>
 隔切りがないため見通しが悪く危険



<対策前>



<対策後>

<対策内容>
 クロスマーク補修
 路面標示設置
 <対策時期>
 H26.5

[道路]
 対策済み

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」