

6 千葉市 中央区 蘇我小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

- 対策検討メンバー [実施主体]
- ・教育委員会
 - ・小学校 [学校]
 - ・道路管理者 [道路]
 - ・千葉中央警察署 [警察]



< 状況 >
 歩車分離されておらず、
 見通しの悪い道路のため危険



< 対策前 >



< 対策後 >
 [道路]

< 対策内容 >
 外側線の設置
 < 対策時期 > 対策済

< 状況 >
 歩車分離されておらず、
 見通しの悪い道路のため危険



< 対策前 >



< 対策後 >

< 対策内容 >
 歩行者溜り部に車止めの設置 [道路]
 < 対策時期 > 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子
 国土Webシステムから配信されたものである。」