


107 千葉市 中央区 生浜東小学校校区 通学路対策箇所図

位置図



○ : 対策箇所



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉中央警察署【警察】



< 状況 >
歩車分離されておらず、
見通しの悪い道路のため危険



< 対策前 >



< 対策後 >

< 対策内容 >
ドット線の設置 [道路]
< 対策時期 > 対策済

< 状況 >
高低差のある道路で、転落防止対策が
ほどこされていないため危険



< 対策前 >



< 対策後 >

< 対策内容 >
既存ガードレールを活かした転落防止柵の
設置 [道路]
< 対策時期 > 対策済み

「この背景地図等データは国土地理院の電子
国土Webシステムから配信されたものである。」