

108 千葉市 緑区泉谷小学校校区 対策箇所図



62

<現状>
上り坂の頂上のため、横断歩道が見えづらい。
<対策メニュー>
街路樹枝伐採
【警察】対策済

【対策検討メンバー】
・小学校
・道路管理者
・千葉南警察署

● : 対策箇所

63

<現状>
交差点で一方に歩道がない。
信号無視や飛び出しが多い。
<対策メニュー>
路面シート設置(注意)
【道路】対策済



対策前



対策後

61

<現状>
遊歩道から車道を横断する地点で児童からの見通しも悪い。
<対策メニュー>
ストップマーク設置(足型)
【道路】対策済



対策前



対策後

