



113 千葉市 緑区 有吉小学校校区 通学路対策箇所図



対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉南警察署【警察】

<状況>

歩車分離されておらず、坂道や通学時間帯の交通量が多の為、危険を感じる



<対策前>




<対策内容>

路面標示の更新【道路】

<対策時期> 対策済

<対策後>



<状況>

車両の抜け道となっている為、危険を感じる



<対策前>



<対策内容>

路面標示の更新【道路】

<対策時期> 対策済

<対策後>