



120 千葉市 緑区 おゆみ野南小学校校区 通学路対策箇所図



<状況>
区画線が消えかかっており危険を感じる。

<対策前>

<対策後>

<対策内容>
区画線の補修

<対策時期>
対策済

<状況>
区画線が消えかかっており危険を感じる。

<対策前>

<対策後>

<対策内容>
区画線の補修

<対策時期>
対策済