

120 千葉市 緑区おゆみ野南小学校校区 対策箇所図



要対策箇所 

【対策検討メンバー】
 ・小学校
 ・道路管理者
 ・千葉南警察署

73 < 現状 >
 横断歩道の近くの信号のない交差点を通る車両の速度が大きい。
 < 対策メニュー >
 カラー舗装設置 【道路】 対策済



対策前



対策後

74 < 状況 >
 遊歩道に接続する交差点で通学时、車両が多い。

 < 対策内容 >
 交差点マーク、ドット線設置
 【道路】 対策済

72 < 現状 >
 信号、歩道があるが抜け道として通る車両が多い。
 < 対策メニュー >
 お知らせ看板設置 (注意)
 【道路】 対策済



対策前



対策後

