



14 千葉市 花見川区 さつきが丘西小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉北警察署【警察】



<状況>
 交通量が多く、児童が登校する際に信号設置のされていない横断歩道を横断しなければいけないため危険



<対策前>



<対策後>



- <対策内容>
- | | |
|-----------|------|
| イメージランプ設置 | 【道路】 |
| 警戒標識設置 | 【道路】 |
| 注意看板設置 | 【道路】 |
| ストップマーク設置 | 【道路】 |
| 減速ドット線設置 | 【道路】 |
- <実施時期> 対策済



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」