


18 千葉市 稲毛区 小中台南小学校校区 通学路対策箇所図



<状況>

交通量が多く、歩行者スペースが狭く、
見通しも悪いため危険



<対策前>



<対策後>

<対策内容>

路面標示「学童注意」設置 【道路】
教員等による見守り強化 【学校】

<実施時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子
国土Webシステムから配信されたものである。」