


1 千葉市 中央区 寒川小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】
 ・教育委員会
 ・小学校【学校】
 ・道路管理者【道路】
 ・千葉中央警察署【警察】

<状況>
通学路であるが表示がない

2

<対策前>

<対策後>

<対策内容>
スクールゾーンの設置【道路】

<実施時期> 対策済



<状況>
通学路が狭く交差点が分かりづらい

1

<対策前>

<対策後>

<対策内容>
区画線(クロスマーク)の設置【道路】

<実施時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」