



23 千葉市 花見川区 長作小学校校区 通学路対策箇所図



対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・セイフティーウォッチャー
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉北警察署【警察】



<状況>

交通量が大変多くガードレールがなく危険



<対策前>



<対策後>

<対策メニュー>

車止め設置【道路】

<実施時期>

【道路】対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」