

# 23 千葉市 若葉区 千城台旭小学校校区 通学路対策箇所図



< 状況 >

横断歩道はあるが、止まらない車両が多いため危険



< 対策前 >



< 対策後 >

< 対策内容 >

路面標示(横断者注意)設置【道路】

児童に横断旗利用を指導【学校】

< 実施時期 >

【道路】対策済【学校】対策済