

25 千葉市 緑区 誉田小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】
 ・教育委員会 ・PTA
 ・NPO ・小学校【学校】
 ・道路管理者【道路】
 ・千葉南警察署【警察】



＜状況＞
 歩道がなく、交差点付近で車が児童がいても速度を落とさないのが危険

36

＜対策内容＞
 路面標示(とび出し注意)設置

＜実施時期＞
 【道路】 対策済

＜状況＞
 交差点付近の見通しが悪く、交通量が多く危険

37

＜対策内容＞
 車道カラー舗装化 【道路】
 信号機の設置検討【警察】

＜実施時期＞
 【道路】対策済 【警察】未定

＜状況＞
 スクールゾーン表示が消えて運転者へ通学路の認識ができない。

38

＜対策内容＞
 スクールゾーン標示引き直し【道路】

＜実施時期＞ 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」