

28 千葉市 中央区 鶴沢小学校校区 通学路対策箇所図

位置図



<状況>

信号機が設置されていない交差点であり、横断時に危険を感じる。



<対策前>



<対策内容>

交差点マーク、ドット線の設置 [道路]

<対策時期> 対策済



「この背景地図等データは国土地理院の電子
国土Webシステムから配信されたものである。」

:対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉中央警察署【警察】



<状況>

スピードを出す車両が多く、危険を感じる



<対策前>



<対策後>

<対策内容>

路面標示「学童注意」の設置 [道路]

<対策時期> 対策済