


2 千葉市 中央区 本町小学校校区 通学路対策箇所図



<状況>
歩道内を走行する自転車が多く、歩行者の妨げになっている

<対策内容>
自転車走行環境整備
(京成千葉中央線) 【道路】

<実施時期> 中期

<状況>
交通量が多く、歩行スペースが狭小のため危険

<対策内容>
歩道整備
(中央星久喜町線) 【道路】

<実施時期> 中期

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」