38　千葉市　若葉区　大宮小学校校区　通学路対策箇所図

位置図

対策検討メンバー【実施主体】
・小学校【学校】
・道路管理者【道路】
・千葉東警察署【警察】

：対策箇所

大宮小学校

＜状況＞
登校時、抜け道としての自動車の通りが多い。

（対策前）

（対策後）

＜対策内容＞
区画線補修　【道路】
路面標示設置（学童注意）　【道路】
区画線補修（止まれ他）　【警察】

＜実施時期＞
【道路】対策済　【警察】未定