


65 千葉市 中央区 大巖寺小学校校区 通学路対策箇所図

 : 対策箇所



<状況>
道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。

<対策前>



<対策後>



<対策内容>
路肩カラー化の設置

<対策時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」