

67 千葉市 若葉区 大宮台小学校校区 通学路対策箇所図



対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員
- ・小学校【学校】
- ・地域住民
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉東警察署【警察】



＜状況＞
見通しの悪い下り坂の下に横断歩道がある



(対策前)



(対策後)

＜対策内容＞

- 見守り活動の重点化 【学校】
- 路面標示の設置 【道路】
- 取締りの強化 【警察】

＜実施時期＞ 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」