


74 千葉市 若葉区 千城台南小学校校区 通学路対策箇所図



対策検討メンバー【実施主体】

- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉東警察署【警察】

○ : 対策箇所

＜状況＞

交通量が多いが、信号機がなく危険である。



(対策前)



(対策後)

＜対策内容＞

- ドット線設置
- 路面標示設置(学童注意)
- 区画線補修

【道路】
【道路】
【道路】

＜実施時期＞ 対策済