

85 千葉市 花見川区 作新小学校校区 通学路対策箇所図

位置図



 : 対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉北警察署【警察】

<状況>

歩道が狭く、児童が車道に飛び出しやすく危険。



<対策前>




<対策後>

<対策メニュー>

- 路肩のカラー化【道路】
- 路面標示(外側線・減速マーキング)の引き直し【道路】
- 路面標示「速度落せ」の設置【道路】
- ラバーコーン設置・撤去再設置【道路】

<実施時期>

【道路】対策済



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

<状況>

歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。



<対策前>



<対策後>

<対策メニュー>

- 路肩のカラー化【道路】
- 路面標示(外側線)の設置【道路】

<実施時期>

【道路】対策済