

8 千葉市 美浜区 稲毛第二小学校校区 通学路対策箇所図

位置図



<状況>
横断歩道の巻き込み部が危険



<対策前>



<対策後>

<対策内容>
区画線の引き直し【道路】
車止めの設置 【道路】
<実施時期> 対策済

対策検討メンバー【実施主体】
・教育委員会
・小学校【学校】
・道路管理者【道路】
・千葉西警察署【警察】

<状況>
大規模開発により、通学児童が急増している。




<対策前>



<対策後>

<対策内容>
注意喚起標識の設置【道路】
信号機の設置検討 【警察】
<実施時期>
【道路】対策済【警察】未定



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」