


# 92 千葉市 花見川区 柏井小学校校区 通学路対策箇所図




- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
  - ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉北警察署【警察】

<状況>  
歩道が狭く自転車も通るので危険。

<状況写真>

<対策メニュー>  
歩道整備【道路】

<実施時期>  
【道路】中期



<状況>  
信号を無視して進入する車が大変多く、危険。

<対策前>

<対策後>

<対策メニュー>  
ポストコーンの設置【道路】  
信号現示変更の検討【警察】

<実施時期>  
【道路】対策済 【警察】未定