


93 千葉市 若葉区 みつわ台南小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉東警察署【警察】

○ : 対策箇所

＜状況＞
道路幅が狭く、歩道と車道が分離されていないため危険。



(対策前)



(対策後)

- ＜対策内容＞
- 路肩カラー舗装(緑) 【道路】
 - 区画線補修 【道路】
 - 路面標示設置(学童注意) 【道路】
 - 規制標識移設 【警察】

＜実施時期＞
【道路】対策済 【警察】未定