

# 44 千葉市 花見川区 幕張東小学校校区 通学路対策箇所図

(1/2)



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉北警察署【警察】



<状況>  
道路幅が狭い。見通しが悪い。大型車両が多いため危険。  
(対策前)



(対策後)

<対策案>  
区画線の補修【道路】

<実施時期>  
【道路】 平成30年8月

<状況>  
車両数が多いため横断歩道の設置を希望する。  
(対策前)



(対策後)



<対策案>  
路面標示「横断者注意」設置【道路】

<実施時期>  
【道路】 平成28年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

# 44 千葉市 花見川区 幕張東小学校校区 通学路対策箇所図

(2/2)



対策検討メンバー【実施主体】

- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉北警察署【警察】



<状況>  
自転車が飛び出してきた危険。  
(対策前)



(対策後)



<対策案>  
路面標示(交差点マーク設置)【道路】  
区画線(ドット線)設置【道路】

<実施時期>  
【道路】平成28年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」