

# 10 千葉市 稲毛区 稲毛小学校校区 通学路対策箇所図(1/2)



対策検討メンバー【実施主体】

- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉西警察署【警察】



＜状況＞  
信号がなく、交通量が多いため、児童が横断時に危険を感じる。  
(対策前)



(対策後)

＜対策案＞  
ストップマーク補修【道路】

＜実施時期＞  
【道路】平成30年度

＜状況＞  
道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。  
(対策前)



(対策後)

＜対策案＞  
路面標示「飛び出し注意」  
「学童注意」補修【道路】

＜実施時期＞  
【道路】平成30年度

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

# 10 千葉市 稲毛区 稲毛小学校校区 通学路対策箇所図(2/2)



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉西警察署【警察】



<状況>  
信号がなく、交通量が多いため、  
児童が横断時に危険を感じる。  
(対策前)



(対策後)

<状況>  
見通しの悪いカーブであり、交通量  
が多く危険を感じる。  
(対策前)



(対策後)

<対策案>  
路面標示「交差点マーク」補修  
【道路】

<実施時期>  
【道路】 平成30年度

<対策案>  
「カーブ注意」「交差点マーク」補修  
減速マーク補修  
スクールゾーン補修【道路】

<実施時期>  
【道路】 平成30年度

「この背景地図等データは国土地理院の電子  
国土Webシステムから配信されたものである。」